

Fehlercode 14690 - Verlademodus aktiv

Beitrag von „domanski“ vom 24. Januar 2015 um 20:20

Hallo zusammen,

Habe den folgenden Fehlercode gefunden:

Teilenummer SW: 7P0 907 401 F HW: 4G0 907 401

Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0002

Revision: 53H37---

Codierung: 292A401A232601020000

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0117P0907401F 001003

ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311C.rod

VCID: 326C9C5865A9B1B1A9F-8067

1 Fehler gefunden:

14690 - Verlademodus aktiv

P169A 00 [032] - -

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Readiness: 0 0 0 0 0

Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat?

Danke und Gruß

Dominik

Beitrag von „macko“ vom 26. Januar 2015 um 10:50

Servus Dominik,

für den Transport kann man das Fahrzeug in einen speziellen Transportmodus versetzen. Kann man auch irgendwo einstellen. Hast du da evtl. rumgespielt?

Normal sind beim Fehlereintrag auch Datum und Uhrzeit hinterlegt. Kannst Du Dir daraus für den Ereigniszeitpunkt einen Reim machen?

Gruss
Marco

Beitrag von „domanski“ vom 26. Januar 2015 um 11:25

Hallo Marco,

gestern ist mir die Idee gekommen, dass der Fehler vielleicht noch aus der Zeit stammt als der Wagen als Gebrauchter beim Händler stand (04/2014).

Da Alarmanlage, CH/LH und alles Andere ganz normal funktionieren mache ich mir eigentlich keine Sorgen. 🙌

Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.

Grüße
Dominik

Beitrag von „macko“ vom 26. Januar 2015 um 11:32

[Zitat von macko](#)

...Normal sind beim Fehlereintrag auch **Datum und Uhrzeit** hinterlegt...

Steht da nix dabei??

Beitrag von „domanski“ vom 26. Januar 2015 um 17:30

Zumindest beim Auto-Scan steht nicht mehr drin als bereits oben geposted (s. auch Anhang), also *Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung*

Gibt es denn eine Möglichkeit mehr Infos zu bekommen (außer Auto-Scan)?

Gruß
Dominik

[Log-WVGZZZ7PZCD067024-37085km.txt](#)

Beitrag von „Typ13gsr“ vom 27. April 2015 um 10:07

Hallo

den "Fehler" hab ich auch!

hier mein 1ter Autoscan von meinem Touareg 7P Bj2014 und gleich viele Fehler, wobei Lautsprecher-fehler durch Match.Helix. Soundsystem entstanden ist, Anhänger durch defekte Lichtleiste.., und Türbeleuchtung auch selbst gemacht ist.

Aber

Adresse 13: Distanzregelung

Adresse 01: Motorelektronik

5604 - Signal für Anlassersperre

14690 - Verlademodus aktiv

Adresse 34: Niveauregelung

Für jeden Hinweis, bin ich Dankbar

Gruss

Georg

Beitrag von „Hannes H.“ vom 27. April 2015 um 10:31

[Zitat von Typ13gsr](#)

hier mein 1ter Autoscan von meinem Touareg 7P Bj2014

Für jeden Hinweis, bin ich Dankbar

Dein Wagen hat noch Neuwagengarantie, daher fährst du einfach zum Händler und lässt den Mangel kostenfrei beheben, alles andere ist hier wirklich sinnlos und teurer!

MfG

Hannes