

xenon brenner d1s startet nicht nach austauschen

Beitrag von „EICHI2“ vom 29. Januar 2015 um 17:09

Moin alle zusammen

Bei meinem dicken startet die linke seite nicht habe den xenon brenner schon getauscht keine funktion und auch nachgeguckt ob der defekt ist aber auf der Beifahrer Seite funktioniert der brenner hat einer ne Idee?

Gruß Sascha

Beitrag von „Hannes H.“ vom 29. Januar 2015 um 17:28

Hat die alte Birne vor dem Tausch geleuchtet? Wenn nein, schau dir die Sicherung an bzw. könnte auch das Steuergerät defekt.

MfG

Hannes

Beitrag von „coala“ vom 29. Januar 2015 um 18:06

Servus Sascha,

wäre nicht schlecht, wenn du auch dazu schreibst, um welches Fahrzeug es sich handelt. Dann könnte man das auch gleich passend verschieben, da du das Thema zudem im allgemeinen Bereich erstellt hast 😊

Grüße

Robert

Beitrag von „EICHI2“ vom 5. Februar 2015 um 20:09

Moin also ich habe einen touareg der ersten Generation r5 2.5tdi luftfahrwerk hab das Problem gefunden bei mir hat sich das Steuergerät verabschiedet hab bei lichtex ein generalüberholtes gekauft und nun geht wieder alles