

Getriebe Fehler 17105 Geber
Getriebeausgangsdrehzahl kein Signal sporatisch

Beitrag von „numaker“ vom 5. Februar 2015 um 18:10

Hallo liebes Forum, wer kann helfen???

Habe einen Touareg V10TDI Baujahr 2003, ca.155000km, Automatik 6 Gang.

Er bewegt sich keinen Meter mehr. Habe nach oben genannter Fehlermeldung Geber G195 (Geber Getriebeausgangsdrehzahl) und Geber Hydraulik 1 erneuert, Getriebeöl erneuert, nach erfolgreicher Probefahrt, ca 15km, eine Systemabfrage gemacht und den gleichen Fehler erhalten. Jetzt fährt er nach Fehlerlöschung mal nicht und mal nur 10m. Hat werschon mal so einen fall gehabt??? Über