

## V8 TDI Rätsel - Batterie kaputt?

**Beitrag von „Dryden“ vom 7. Februar 2015 um 08:06**

Schönen guten Morgen,

Bisher war ich hier im Forum nur als Gast unterwegs und habe die tollen Tipps mitverfolgt, doch nun hat es mich auch erwischt.

Ich habe einen Touareg 2 V8 tdi aus 2010 und folgendes Problem:

Wenn ich einsteige und starten möchte, braucht der Dicke 3+ Anläufe um zu starten. Strom im Fahrzeug ist aber da. Alle Lichter gehen, Musik etc etc., muss aber alles aus schalten, um eine Chance zu haben, dass er doch noch anspringt. Vorgestern war es soweit, er sprang nicht mehr an, wenn man ihn aber kurzschließt kommt er sofort. Er steht nun beim 😊 die der Sache auf den Grund gehen wollten. Zunächst sollten es die Ersatzschlüssel sein und nun braucht er angeblich doch eine neue Batterie ( für 500€ ) obwohl sie das zuerst ausgeschlossen hatten und die Batterie auch geprüft hatten.

Nun die Frage an die Experten in dieser Runde: was kann es denn nun sein? Strom ist da, alles läuft, aber er bekommt die Zündung nur sporadisch hin...ich weiß jedenfalls nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.

---

**Beitrag von „Humvee“ vom 7. Februar 2015 um 08:18**

Neue Batterie und alles ist wieder gut.

Ja das Strom da ist, ist klar, aber die Batt hat eben keine Leistung mehr, wie du ja selber festgestellt hast, das es dann mit Fremdstarhilfe oder wenn du alles ausschaltest funktioniert.

---

**Beitrag von „Dryden“ vom 7. Februar 2015 um 08:51**

Alles klar, dann werde ich die mal bestellen und einbauen lassen. Vielleicht fällt das ja noch in die Gewährleistung beim 😊

Vielen Dank!

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Februar 2015 um 21:03**

Mach dir wegen der Gewährleistung nicht zu viele Hoffnungen. Die Lebensdauer von fast 5 Jahren ist für eine Batterie völlig normal, das liegt in der Norm (viel Kurzstreckenbetrieb und damit verbundene Tiefentladungen machen der Batterie noch früher den Garaus...).

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „Dryden“ vom 10. Februar 2015 um 09:59**

Danke nochmals für die Ratschläge. Ich habe nun die Batterie tauschen lassen und den Dicken dabei noch einmal überprüfen lassen. Es scheint aber alles soweit okay zu sein. Es war wohl wirklich nur die Batterie. Jetzt bin ich wieder ein wenig schlauer. 😊