

# RNS 510 Probleme Telefonbuch

**Beitrag von „märk72“ vom 24. Februar 2015 um 21:08**

Liebe Touareg-Gemeinde Seit August 2014 besitze ich einen Touareg (7L) Jg. 12.2007. Seit da "kämpfe" ich mit der Freisprecheinrichtung herum .... 😞 Radio/Navi = RNS510 (senkrechter SD-Schacht) Folgende Handys hatte ich bereits im Einsatz: HTC One = kein koppeln möglich iPhone 6 Plus = kein koppeln möglich Rest vom Text im Anhang!

---

**Beitrag von „märk72“ vom 24. Februar 2015 um 21:54**

würde auch der Tausch des Steuergerätes was bringen?  
<http://187509.homepagemodules.de/t2233f6-L-C-au...terstuetzt.html> hat jemand Erfahrungen damit?

---

**Beitrag von „tomato“ vom 24. Februar 2015 um 22:47**

Hallo Märk

schau mal hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...E-funktionieren>

Ich habe bei bei meienm auch das Steuergerät getauscht. Und iPhone 4s und 5s funktionieren damit tiptopp... 🙌

---

**Beitrag von „märk72“ vom 24. Februar 2015 um 22:59**

Hallo Reto, aus dem Nachbarn-Kanton 😎

Danke für die rasche Antwort. Hattest Du auch Probleme mit dem Telefonbuch?

Grüsse aus Gontenschwil  
Markus

PS: Wie ich an deinem Avatar sehe, haben wir den selben ... auch ein 5.0 V10 🤔

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 24. Februar 2015 um 23:10**

Hallo,  
das RNS hat in erster Linie nichts mit dem Telefon zu tun, ist nur sozusagen eine Anzeige/Bedieneinheit für das eigentlich Telefon  
Läuft alles über die FSE/PFSE (eigenes Steuergerät unter dem Beifahrersitz)  
Wenn du dein Telefon gekoppelt hast, kommt ja die Anfrage am Telefon wegen Zugriff, dieser muss bestätigt werden  
Des weiteren fragt sich, ob du FSE oder PFSE hast  
Willst du andere Telefone verwenden wie iPhone usw, must du das Steuergerät tauschen

---

### **Beitrag von „märk72“ vom 24. Februar 2015 um 23:27**

Hallo Thomas

Danke für die Antwort ... 😊

Welche Ausführung ich bei der Freisprechanlage weiss ich leider nicht.  
Kann nur sagen, dass folgendes vorhanden ist:

- Multifunktionslenkrad
- Telefon in der "mehrfarbigen" Multifunktionsanzeige
- Telefonauswahl im RNS (Direkt-Steuerung Handy O.K., aber eben kein Telefonbuch verfügbar 😞 )
- Mikroeinrichtung im Dachhimmel
- "Ladeschale" unter der Armlehne
- Steuergerät 7L6 035 730 C unter dem Beifahrersitz

Laut AMAG (Schweizer Importuer VW/Audi/ ... usw.) hat mein Fahrzeug gar keine Freisprechanlage ab Werk

Nach der "erfolgreichen" Koppelung kommt LEIDER keine Anfrage betreffend Zugriff-Erlaubnis ...????

Mit dem Samsung bin ich eigentlich soweit Zufrieden ...

Gruss Markus

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 25. Februar 2015 um 15:59**

Ok, also PFSE hast du mal.

Ich musste beim Samsung immer die Statusleiste runterziehen, dann sah ich die Bestätigung Lösche alle Verbindungen im Fahrzeug und am Handy und kopple neu.

Wenn iPhone und Co funktionieren sollen, benötigst du eine PFSE 3C8 035 730 C oder D Diese findet man recht günstig in der Bucht

---

### **Beitrag von „märk72“ vom 25. Februar 2015 um 20:43**

Habe ich bereits mehrfach versucht ... 

Die Meldung "Zugriff auf SIM erlauben ..." kommt schon.

Wenn ich das Telefonbuch via RNS (System/Telefon) synchronisieren will kommt nach etwa 30 Sek. die Meldung "Ladevorgang nicht gestartet".

Auch die Synchro über die Multifunktionsanzeige geht nicht. Habe bereits alle 3 Varianten (SIM/SIM+Telefon/Telefon) versucht.

Die anderen Steuergeräte (3C8 035 730 C oder D) kann man die einfach "Plug n' Play" anschliessen, oder muss da noch was codiert werden?

Die Variante die "tomato" im Einsatz hat wäre auch verlockend, vorallem wegen dem zusätzlichen Add-On Kufatech (Fiscon) 36496

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...tionieren/page2>

Beitrag #23

aber so wie es aussieht ist der Einbau Nix für jemand mit "2 linken Händen" ... 😞

Gruss Markus

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 26. Februar 2015 um 14:55**

Wie alt ist deine Sim-Karte ?

Hier gibt es auch manchmal Probs mit Samsunggeräten und älteren Sim-Karten mit der PFSE

Ja die von mir genannten Steuergeräte sind Plug&Play

---

### **Beitrag von „märk72“ vom 26. Februar 2015 um 15:17**

Die SIM-Karte ist 3 Monate alt. Habe gestern beim Provider "vorsorglich" eine neue bestellt.

Nach dem Steuergerät "3C8 035 730 D" habe ich auch schon gesucht.

Bei eBay bin ich ehrlich gesagt etwas misstrauisch ... was bekommt man da? Neu, Occassion oder aus einem Unfallfahrzeug

Ein Neugerät habe ich bei <http://www.suwtec.de> (<http://www.suwtec.de/VW-Bluetooth-P...one-UHV-FSE-neu>) gefunden.

Habe denen vor 2 Tagen eine Anfrage gestellt, und bis heute noch nix gehört; auch sehr vertrauenswürdig?

Hat jemand schon mit diesem Lieferanten zu tun gehabt?

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. Februar 2015 um 17:34**

[Zitat von märk72](#)

Nach dem Steuergerät "3C8 035 730 D" habe ich auch schon gesucht.

Bei eBay bin ich ehrlich gesagt etwas misstrauisch ... was bekommt man da? Neu, Occassion oder aus einem Unfallfahrzeug

Ich habe schon einige Touareg's umgerüstet und immer bei E\*\*\* (meist Händler aus Portugal) gekauft, da bekam ich immer ein Neugerät, es gab noch nie Probleme! Bei dem Preisunterschied gibt es aus meiner Sicht nicht wirklich Alternativen zur E\*\*\*-Lösung.

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „Touareg“ vom 2. März 2015 um 20:44**

Hoi Markus,

Ich habe mein FSE Steuergerät (um das iPhone 6 nutzen zu können) auch von dem Portugiesen von eBay und schon seit bald 2 Jahren verbaut ohne Probleme. 😄

Mein Telefonbuch aktualisiert sich immer sofort automatisch beim nächsten Verbinden wenn ich einen neuen Kontakt auf dem iPhone hinzufüge.

Falls du Hilfe beim Einbau brauchst, sag einfach bescheid dann helfe ich dir gerne 😊

Gruess us Zürii  
Stefan

PS: glaub den Amag-Menschen nicht alles, die haben beim Dicken oft nicht die grösste Ahnung wovon sie sprechen 🙄

---

### **Beitrag von „märk72“ vom 3. März 2015 um 05:47**

Hallo zusammen

habe jetzt das Steuergerät bestellt, sollte diese Woche noch eintreffen 🙌🙌

[Touareg](#): komme ev. auf Dein Angebot zurück

Gruss Markus

---

## Beitrag von „märk72“ vom 4. März 2015 um 18:37

Hallo "Touareg-Freunde"

Das Steuergerät (3C8 035 730 D) ist heute eingetroffen und bereits verbaut ... Der Einbau hat nichtmal 10 Minuten gedauert. Das Steuergerät ist ja nur "eingeklipst"  
Das Samsung wurde gleich erkannt, und das Telefonbuch "Komplett" synchronisiert. Genau so wie es sein sollte.

Vielen Dank für eure Ratschläge

PS: Bereits mein nächstes Anliegen:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...tpaltte-nicht-l>

RNS510 / Titel auf interner Festplatte nicht löschar

Gruss Markus

---

## Beitrag von „Touareg“ vom 4. März 2015 um 18:39

Hoi Markus,

Na also, Einbau auch mit 2 linken Händen möglich 😊

Schön das jetzt alles funktioniert. 🙌

Gruess

Stefan