

BT Audio

Beitrag von „naniels“ vom 27. Februar 2015 um 08:40

Guten Morgen,

ist es möglich mit dem RNS510 auch per Bluetooth Musik zu hören?

Mein Dicker ist bj.09.2008!

Ein starkes Wochenende euch allen...

Beitrag von „naniels“ vom 27. Februar 2015 um 11:18

Ach ja...bei mir wird im Display leider kein BT-Symbol angezeigt. Gibt es da unter den Radios Technische Unterschiede oder ist das alles Software abhängig?

Beitrag von „Humvee“ vom 27. Februar 2015 um 17:52

Hallo,

ja man kann.

Ist Softwareabhängig und in erster Linie von deiner FSE, da das RNS510 selber kein BT hat.

Beitrag von „naniels“ vom 27. Februar 2015 um 17:55

Habe die Premium FSE und das Steuergerät([3C8035730C](#))wie empfohlen Nachgerüstet.

Beitrag von „Humvee“ vom 27. Februar 2015 um 17:58

Und welche FW am RNS ?

Es gibt aber Versionen, da erscheint das BT im RNS erst wenn du BT-Audio am Handy gestartet hast

Beitrag von „naniels“ vom 2. März 2015 um 09:44

Spiele heute Abend die aktuelle FW auf mein RNS...Werde Berichten;)

Beitrag von „Touareg“ vom 2. März 2015 um 20:36

Hallo zusammen,

in meinem RNS510 gibt es in den Einstellungen den Punkt "Bluetooth Audio aktivieren", aber wenn man es aktiviert ändert sich nichts & ich finde auch nirgendwo die Funktion es dann auch nutzen zu können? 😞

Bei mir ist FSE Premium und das FSE Steuergerät für die Nutzung vom iPhone verbaut.

Gruss

Stefan

Beitrag von „naniels“ vom 12. März 2015 um 19:26

Moin Gemeinde,

habe nun die aktuelle FW aufgespielt.

Auch jetzt zeigt mir das Radio im Hintergrund das BT Symbol an aber ich kann es nicht anwählen. Am Telefon(iPhone6) alles aktiviert aber funzt nicht. Ist es Codierungssache?

Beitrag von „naniels“ vom 16. März 2015 um 08:46

keiner eine Idee?

Beitrag von „naniels“ vom 20. März 2015 um 12:52

Moin,

nächste Woche wird ein Soll/Ist vergleich beim Freundlichen gemacht. Da das Telefonsteuergerät nicht mit VCDS kommuniziert...Der Techniker sagte was von danach Flaschen und alles funzt.Bin gespannt und werde Berichten.

Euch ein entspanntes Wochenende

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. März 2015 um 15:50

Hallo,

funktioniert denn Dein Handy im RNS?

Ich hab doch extra aufs -D umgerüstet, weil das -C nicht mit dem BT meines Telefons funktioniert hat.

Das habe ich übrigens deswegen gemacht: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...r-iPhone-und-Co>

Schönes WE

Beitrag von „coala“ vom 20. März 2015 um 15:56

[Zitat von naniels](#)

[...] Der Techniker sagte was von danach Flaschen und alles funzt. [...]



Ich glaube, dass genau durch selbige oftmals erst viele Probleme entstehen. In diesem Sinne: Prost! 🍀🍀🍀

Grüße
Robert

Beitrag von „Humvee“ vom 20. März 2015 um 19:09

Das Telefonsteuergerät 3C8035730 C oder D ist normalerweise nicht mit dem T kompatibel. Es funktioniert zwar zufälligerweise mit dem RNS und MFA aber es fehlt einfach die Kommunikation übers Gateway für die Diagnose.

Darum ist es mit VCDS auch nicht ansprechbar und kann somit auch nicht im T selber codiert werden.

Dafür müsste es in ein neueres Fahrzeug eingebaut werden zum Codieren und dann zurück in den T (nur notwendig wenn man Sprachbedienung des RNS will und dieses Telefonsteuergerät verbaut hat)

Da gibt es nix zum Flashen.....----->dann geht gar nix mehr

Beitrag von „naniels“ vom 21. März 2015 um 10:35

Guten Morgen,

Flaschen gibt es erst heute Abend. Okay vielen dank für die Information bzgl.Flashen.

Es ist doch echt zum Kotzen.

Alles Funktioniert Großartig bis auf BT-Audio...

Beitrag von „naniels“ vom 21. März 2015 um 10:37

[Zitat von coala](#)

:d ich glaube, dass genau durch selbige oftmals erst viele probleme entstehen. In diesem sinne: Prost! 🙌🙌

Grüße
robert

harr harr 😊

Beitrag von „Touareg“ vom 11. August 2016 um 18:31

Hallo Touareg-Freunde,

ich muss mal das alte Thema hier wieder aufwärmen.

Ich habe meinem RNS510 das Firmwareupdate 5238 "gegönnt".

Nun gibt es im Hauptdisplay bei den Medien ganz rechts oben neu das Symbol für BT-Audio, dieses ist jedoch grau hinterlegt und kann auch in den Einstellungen nicht aktiviert werden oder so.

Weiss jemand, was gemacht werden muss, damit BT-Audio auch genutzt werden kann? 😊

Gruss
Stefan

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 12. August 2016 um 10:01

Welches Steuergerät hast Du? (FSE)

Beitrag von „Touareg“ vom 13. August 2016 um 02:57

[Zitat von Wilieecoyote78](#)

Welches Steuergerät hast Du? (FSE)

Ich habe das C Steuergerät verbaut, damit ich es mit dem iPhone koppeln kann. 😊

Gruss
Stefan

Beitrag von „Touareg“ vom 8. Oktober 2016 um 17:52

Hallo,

kleines Update: habe nun auf das E Steuergerät gewechselt und damit funktioniert die Funktion BT-Audio 😊

Ich muss nur noch das "Stereokabel" vom Stg zum RNS ziehen, da aktuell nur auf der rechten Seite Musik läuft.

Gruss
Stefan