


Nokia 6310i

Beitrag von „Heinz“ vom 4. März 2004 um 12:43

So, nun hat der Händler mit VW via Fernanalyse Gestern nochmals an meinem Nokia 6310i Interface rum analysiert. Dabei ist u.A. raus gekommen, dass wohl neben Firmware version 5.50 auch noch 5.22 im Telefon fehlerfrei unterstützt wird. Mehrfacheinträge mal ausgenommen. Aber ansonsten nichts neues...

Allerdings, ENDLICH (!!!) ("*...und sie dreht sich doch...*"  Mir wurde jetzt (mündlich) bestätigt, dass sich der Fehler in der Fahrzeugsoftware befindet (lt. VW per internem Schreiben an den Händler) und dass mit Hochdruck an einer neuen Softwareversion für das Nokia 6310i Interface gearbeitet wird.

Hartnäckigkeit hat sich scheinbar ausgezahlt. Jetzt hoffe ich, dass die Fehlfunktion in den nächsten Wochen irgendwann behoben ist. Vielleicht tut sich ja sogar was mit den Mehrfacheinträgen. (Denn die Hoffnung stirbt zuletzt... ;))

gruß
Heinz

Beitrag von „Borko38“ vom 4. März 2004 um 17:15

Hallo Heinz,
bei mir nützt das zwar nix (universelle Freispr.-Einrichtung), aber ich hoffe für dich und die anderen das das funzt....Die universelle habe ich übrigens beim Händler ausprobiert: Wer kein 6310i mag(ich pers. finde es klasse und bleibe als 2tes Handy dabei), bis auf die Tel.Taste am Lenkrad und die Telefonbuchfunktion funktioniert das Ding perfekt! Und beim Handy-Wechsel einfach die Schale tauschen!

Grüsse
Michael

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 4. März 2004 um 19:29

Hallo ,

Wo liegt denn nun dein Prob. ????

Habe NOKIA vers 5.51 und das Update der Halterung im Auto wurde in der vergangenen Woche durchgeführt, ist etwas schwierig, geht NICHT über VAG Tester, man benötigt einen Spezialadapter , der oben an der Telefonkonsole angeschlossen wird , das Steuergerät Telenfon bekommt damit eine neue Firmware , hier in Berlin war dieser auch nur in dem RSC (Regionales Service Center) verfügbar .

-> alles OK, im FIS ist das Telefonbuch und man kann telefonieren , es wurde kulanterweise auch noch die rechte Lenkradtastatur ersetzt / um die Telefontaste erweitert.

Das mit den Mehrfacheinträgen habe ich noch nicht getestet.

Grüße aus Berlin, Kruemelmonster

Beitrag von „Heinz“ vom 4. März 2004 um 20:15

Hallo Kruemelmonster,

hast Du alle Einträge geladen? Es fehlen definitiv keine (SIM oder Telefon-Ersteinträge)? Bei mir fehlen immer ein paar Einträge und immer andere. Mal werden 38 von 40 geladen, mal 33 von 34, mal auch nur 27 von 33 Einträgen. Und es fehlen immer andere. Das ist reproduzierbar.

Wenn das bei Dir mit 5.51 funktioniert, dann wäre das eine neue Erkenntnis. Das Problem mit den fehlenden Einträgen habe ja auch nicht nur ich, sondern in einem anderen Forum sind es so ca. 40 User mit absolut den gleichen Problemen. Und einige wenige ohne Probleme. Nur am Interface kann es ja eigentlich auch nicht liegen, da ein v5.22 ohne Probleme funktioniert und ein 5.21 bzw. ein 5.51 nicht.

Mein Interface wurde übrigens schon zweimal auf Geheiß VW in der Werkstatt getauscht, aber ohne Erfolg.

Kann man genauere Details über diese Firmware Änderung im Interface bekommen. Evtl. sollten wir das mal von hier an VW schicken. Vielleicht kommt dann ja die Erleuchtung.

Gruss

Heinz

Beitrag von „weide_de“ vom 5. März 2004 um 19:12

Das mit dem Austausch der Lenkradtastatur interessiert mich. Aufgrund eines Fehlers des Händlers ist bei mir die Universal- statt die Nokiefreisprecheinrichtung verbaut worden.

Da ich größere Schäden beim Ersatz des beheizbaren Lederlenkrades fürchte, wäre ich bei der Möglichkeit, nur die Tastatur auszutauschen, sehr erfreut.

by the way, läßt sich die Universalfreisprecheinrichtung auch so einfach softwaremäßig auf Nokia updaten oder ist da Hardwareaustausch angesagt, wenn ja was?

[Heinz](#)

noch mal danke für Deine Antwort im motor-talk Forum

Beitrag von „Borko38“ vom 5. März 2004 um 19:18

Hi alle, hi weide_de

laut meinem Händler müsste dann auch noch die Interface-box ausgetauscht und ersetzt werden. Wenn das nicht auf Kulanz geschieht ist das nicht gerade ein Schnäppchen!

Cu