

# FSE Hilfe

## Beitrag von „leo1986“ vom 10. Mai 2015 um 10:52

Hallo,

das Thema ist bestimmt 1000 mal schon besprochen worden. Ich habe es schon mit der suchfunktion probiert aber ich komme nicht zu einem ergebniss. Ich möchte das ich egal was für ein telefon ich habe, es mit bluetooth verbinden kann.

Was vorhanden Original ist:

RNS 510 mit der firmware 5238

Handyhalterung in der Armlehne.

Steuergerät ist das 7L6035730 C

Anzeige im RNS 510 und MFA vorhanden

Was ich schon ausprobiert habe, mit meinen vorhanden teilen:

ich habe das Steuergerät 1K8035730 und den Paringadapter 3C0051435PA eingebaut.

Verbindung zum Iphone erfolgreich aufgebaut. Bluetooth verbinung und media streaming geht ohne probleme

auch die telefontaste am lenkrad geht.

Aber jetzt zu dem problem:

RNS 510 Phone Taste reagiert als Stumm Taste

MFA Anzeige ist keine mehr da.

Lösung?

Welches steuergerät brauche ich, das ich das telefon auf dem heutigen standart nutzen kann?

Und das die anzeige im RNS und im MFA wieder richtig Funktionieren.

Ich danke euch für eure hilfe.

[IMG\\_6085.jpg](#)[IMG\\_6086.jpg](#)[IMG\\_5936.jpg](#)

---

## Beitrag von „Sierrakiller“ vom 10. Mai 2015 um 13:15

Hallo Leo,

ich empfehle folgendes: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...r-iPhone-und-Co>

Viel Erfolg und danke für Dein Lösungsfeedback,

Gruss

---

### **Beitrag von „leo1986“ vom 10. Mai 2015 um 15:32**

So wie ich es jetzt verstanden habe muss ich nur das 3C8035730D Steuergerät einbauen und dann geht alles?

---

### **Beitrag von „Sierrakiller“ vom 10. Mai 2015 um 15:55**

Hey Leo,

bei mir hats funktioniert, und bei vielen anderen auch.  
Selbst jetzt nach dem Wechsel von Apfelfon 4 auf Apfelfon 6 funktioniert immer noch.  
Und mein altes Motorola L7(?) hat auch funktioniert.  
Also viel Erfolg!

Gruss

---

### **Beitrag von „leo1986“ vom 11. Mai 2015 um 07:36**

Ok dann werde ich mir mal so eins besorgen. Ist die MFA Anzeige und die Rns Anzeige dann auch wieder vorhanden? Das wollte ich nur wissen bevor ich mir das Steuergerät besorgen. Und noch was. Was ist mit dem paring Adapter. Brauche ich den dann noch?

---

### **Beitrag von „Sierrakiller“ vom 11. Mai 2015 um 10:06**

Hi Leo,

also ich hab keinen Pairing Adapter bei mir im Auto und alles funktioniert.

Und wieso sollten Deine Anzeigen im RNS und MFA nicht funktionieren?

Ich sehe meine Telefon Daten im RNS und in der MFA.

Das einzige was mich stört, dass die Akku- Anzeige nicht vorhanden ist. 😞 Auf dem JVC KD-AVX77 in meinem Cabrio wird das angezeigt. 🙌

Schönen Gruss

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 11. Mai 2015 um 10:41**

Das 3C8035730C oder D funktioniert

Deine anderen Probleme können verlorene oder fehlerhafte Codierung sein,  
Kann alles bei FW-Updates passieren. Oder eben durch falsche FSE welche du verbaut hast.

---

### **Beitrag von „leo1986“ vom 11. Mai 2015 um 13:44**

Ja mal sehen was passiert. Heute Mittag wird das 3C8035730D Steuergerät besorgt und eingebaut.

Danach werde ich euch sagen ob alles läuft.

---

### **Beitrag von „leo1986“ vom 11. Mai 2015 um 21:36**

So es ist sogar ein 3c8035730e geworden. Jetzt geht alles im dicken...

TOP!!

Telefonbuch

sprachwahl

rns sprach Steuerung

alles so wie es soll.

---

**Beitrag von „leo1986“ vom 15. Mai 2015 um 21:57**

an den admin. es kann als erledigt markiert werden.

danke