

# Tickern in der Mittelkonsole

**Beitrag von „Jochen4“ vom 17. Mai 2015 um 20:03**

Seit einigen Wochen nervt mich mein Touareg (3,0l. TDI Bj. 06) mit einem Tickern, das aus dem oberen Bereich der Mittelkonsole kommt. Aus meiner Zeit mit dem Audi A8 ist mir schon bekannt, dass das Geräusch wohl von einem Stellmotor der Klimaanlage kommt (können die immernoch keine ordentlichen Stellmotoren verbauen???). Mit VCDS habe ich jeden einzelnen Stellmotor angesteuert und auf und zu gefahren, doch nicht das geringste Anzeichen einer Fehlfunktion und kein Tickern... Anschließend habe ich die Grundeinstellung gesetzt. Die Temperaturklappe ist vor rund 2000km erst neu gekommen. Wie findet man raus, welches der defekte Stellmotor ist?

Die Suchfunktion hat kein treffendes Ergebnis gebracht.

---

**Beitrag von „Reggi“ vom 3. Juni 2015 um 15:15**

Hallo,

leider kann ich Dir keine Antwort geben, wollte mich mit demselben Thema melden, also häng ich mich bei Dir mit dran.

Es begann (vor ca. 1 Jahr) mit gluckern aus der Mittelkonsole und nun tickert es und die Lüftung läuft nicht mehr rund.:(

Was muss für den Normalbetrieb alles ausgetauscht werden. 😞

LG

Jens

PS Habe schon ausgiebig gesucht, aber genau meine Syptome hat wohl keiner.