

Rost an der Fahrerseite- Touareg TDI 3,0 - BJ 2007

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 19. Juni 2015 um 21:51

Hallo Leute,

ich würde gerne mal Eure Meinung hören.

Ich hab heute mal wieder den Dicken geputzt, wurde auch wieder mal Zeit.

Den ganzen Pollenmist aus den Auto geschmissen :))

Beim Sauber machen an den Türen ist mir dann ein kleiner Lackplatzer entgegen gekommen.

Zum Glück ist mir das gleich aufgefallen, woher dieser kam....

Seht Euch die Bilder an, was sagt Ihr dazu.....??

Gibt es bei VW Garantie auf so etwas ?

Ich habe sonst nirgends eine Roststelle, deswegen ärgert es mich ziemlich...

Auch noch an so einer Stelle, die eigentlich die Türe festhalten soll ???

Das darf doch nicht passieren, oder ??

Gruß

Peter

Beitrag von „coala“ vom 19. Juni 2015 um 23:08

Servus Peter,

das sieht aufgrund der klar umrissenen Kanten ganz klar so aus, als wäre hier der Lack beschädigt worden. Vermute, dass hier beim schließen der Tür mal was "im Weg" war oder einfach mit einem kantigen Gegenstand dagegen gestoßen wurde. Das wird vermutlich eher schwierig werden mit Lackgarantie.

Grüße

Robert