

Touareg R5 TDI verliert leicht Öl unter Turbo / Unterdrucksdose

Beitrag von „Touareg200R5TDI“ vom 13. Juli 2015 um 15:27

Hallo,

mein R5 TDI hatte beim Kauf unter dem Turbo auf dem Motorlager ganz schön "Ölschlamm". Ich habe es nach dem Kauf dann mit Bremsenreiniger gereinigt und dann mit mein Kärcher nochmal abgespült. Ich bin seit dem jetzt gute 300KM gefahren. Jetzt habe ich heute gesehen wie wieder etwas Öl in Richtung Motorquerträger/Lager tropft fließt.

Ich habe heute mal in der Garage Fotos gemacht, wie es sieht bin ich aber mit den Bremsenreiniger nicht an jede Stelle gekommen, das schwarze Öl ist schon alt. Habt ihr eine Idee was es sein könnte?

[IMG 4014.jpg](#)[IMG 4015.jpg](#)[IMG 4018.jpg](#)[IMG 4019.jpg](#)[IMG 4020.jpg](#)[IMG 4022.jpg](#)[IMG 4023.jpg](#)