

Steuergeräte kommunizieren nicht miteinander!

Beitrag von „Dete64“ vom 26. Oktober 2015 um 19:46

Was tun???? Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Mein 😊 kann es nicht. Ich fahre nen V10 TDI. Der säuft wie ein Loch. Unter 15 Liter ist nix zu machen. Aber noch schlimmer ist, dass er ab 3000 U/min wenig Leistung hat. Als ob er Zündaussetzer hätte. Klar, isn Diesel, da geht das nicht. Außerdem nervt der T-Reg mit einem Konstantfahrruckeln bei 60 - 80 km/h. Wie gesagt.; Mein Händler hat nun zum 2. Mal ne neue Software draufgespielt. Jedesmal 3 Stunden upgedatet. Ohne Erfolg. Steuergeräte kommunizieren nicht miteinander heißt es im Testgerät. Hat jemand ne Idee?

Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte! !!!

Gruß aus dem Weserbergland.....

Dete Brandt

Beitrag von „Dete64“ vom 1. November 2015 um 14:37



[h=2] Steuergeräte kommunizieren nicht miteinander! Jetzt nochmal die Frage im anderen Unterforum!!!!???? Wo sind die Kracks????[/h][INDENT]Was tun???? Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Mein 😊 kann es nicht. Ich fahre nen V10 TDI. Der säuft wie ein Loch. Unter 15 Liter ist nix zu machen. Aber noch schlimmer ist, dass er ab 3000 U/min wenig Leistung hat. Als ob er Zündaussetzer hätte. Klar, isn Diesel, da geht das nicht. Außerdem nervt der T-Reg mit einem Konstantfahrruckeln bei 60 - 80 km/h. Wie gesagt.; Mein Händler hat nun zum 2. Mal ne neue Software draufgespielt. Jedesmal 3 Stunden upgedatet. Ohne Erfolg. Steuergeräte kommunizieren nicht miteinander heißt es im Testgerät.

Hat jemand ne Idee?

Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte! !!!

Gruß aus dem Weserbergland.....

Dete Brandt[/INDENT]

Beitrag von „coala“ vom 1. November 2015 um 15:54

Servus,

Themen zusammengeführt - eines pro Problem reicht. Es kommt der Übersichtlichkeit nicht zugute, wenn ein und dieselbe Sache in mehrere Themen aufgesplittet wird und dann mal hier mal da diskutiert wird 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „rebell“ vom 1. November 2015 um 18:02

Ich denke, da sollte die Werkstatt Rat wissen.

Und wenn nicht, kennen die bestimmt einen, der es weis.

Mit dem Aufspielen einer neuen Software ist es wohl nicht getan, und damit können die Dich nicht so einfach wegschicken.

Zumal dieses Laufverhalten bestimmt nicht gesund ist für den Motor/Getriebe.....

Beitrag von „Dete64“ vom 1. November 2015 um 18:23

Hi Frank...das ist ja das Problem! Ich hatte den Dicken in einer freien Werkstatt! Die konnten natürlich nichts machen! Dann sind die mit meinem Dicken in die hiesige VW Werkstatt gefahren! Auch die können nichts machen? Deshalb hoffe ich das ich hier jemanden finde der mir hier helfen kann!? Wie auch immer! Ist ja schon traurig das eine VW Werkstatt da einem nicht weiterhelfen kann!!!! Wenn sich z.B. im Raum Hannover ein VCDS User bereit erklären würde da mal nach zu schauen.....Sein Schaden soll es nicht sein (wenn`s im Rahmen bleibt!)

Gruß aus Bad Münder.....
Dete Brandt

Beitrag von „coala“ vom 1. November 2015 um 18:48

[Zitat von Dete64](#)

[...] Wenn sich z.B. im Raum Hannover ein VCDS User bereit erklären würde da mal nach zu schauen.....Sein Schaden soll es nicht sein (wenn`s im Rahmen bleibt!)! [...]

Servus Dete,

hast du die Liste mit den VCDS Usern schon entdeckt? [KLICK](#) Schreib doch gegebenenfalls ne PN an einen passenden User, es schaut ja nicht immer jeder täglich im Forum rein und liest dazu zwingend noch alle Beiträge.

Grüße
Robert