

# Luftfahrwerk - unterschiedliche Höhe der vorderen Seiten

**Beitrag von „Neuer32“ vom 5. November 2015 um 14:36**

Hallo zusammen,

ich habe seit kurzem einen Touareg 7L Bj 05/2008. Heute ist mir aufgefallen, dass das Auto vorne unterschiedlich hoch war. Ich habe daher den Zollstock in die Hand genommen und nach gemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Auto vorne Links zwei Zentimeter niedriger als rechts - eingestellt ist das Fahrwerk momentan auf Auto.

Hinzu kommt noch, dass das Auto seit einiger Zeit ein komisches Geräusch gemacht hat, wenn ich gestartet habe.

Kann es sein, dass das Luftfahrwerk kaputt ist?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß  
Daniel

---

**Beitrag von „DMW“ vom 6. November 2015 um 14:06**

Hallo Daniel,

kaputt nicht aber evtl. ein Ventiel (Restdruckventiel) am Luftdämpfer Defeckt (da geht ein kleines schläuchlein hin sieht man von der Seite fast oben)

Einfach mal Fehlerspeicher abfragen wenn noch kein Fehler im Display aufgetaucht ist .

Ich hatte das mal bei mir hinten Ventiele können einzeln gekauft werden halt nicht bei VW.

Vorher halt alles gut einsuppen mit WD40 oder Caramba (am besten immer wieder ein Paar Tage vorher schon besprühen(zum einwirken)

für weitere Fragen einfach melden!

Gruß Alex