

Fahrzeugniveau Geber G78 unplausibles Signal

Beitrag von „Rai2910“ vom 29. November 2015 um 20:14

Hallo wer kann mir weiterhelfen.

Habe bei meinem Touareg den defekten Geber für Fahrzeugniveau (G78) vorne links gewechselt.

Es steht weiterhin der Fehler „G78 unplausibles Signal“ noch an.

Kann diesen Fehler leider nicht löschen. Was könnte hier noch nicht in Ordnung sein oder was ist noch defekt.

Wäre für jede Idee dankbar.

Danke

Gruß

Rai2910

Beitrag von „mark1“ vom 5. Dezember 2015 um 02:46

Ich würde die Kabel/Steckverbindungen zum Steuergerät J745 prüfen sowie Sicherung SC 39 , siehe Anlage. Ich denke aber, dass dies in Ordnung ist, da es sonst gar keine oder für alle Geber Fehlermeldungen gäbe (oder: Steuergerät nicht ansprechbar).

Zusätzlich braucht er vielleicht nach dem Wechsel des Gebers eine neue Grundeinstellung der Fahrwerkshöhe? Das ist jetzt nur eine Vermutung, würde ich aber vor erneutem Basteln probieren... Die Werte des Gebers kann man sicher auch in den MWB des Steuergerätes anzeigen lassen

Gruss

Mark

*** Edit coala: Copyright-geschütztes Material aus Reparaturleitfaden gelöscht ***