

# Türsteuergerät schaltet nicht ab.

**Beitrag von „tomba-7“ vom 22. Dezember 2015 um 17:04**

Hallo

Mein Touareg steht grade wegen ständig entladener Batterie beim Boschdienst.

Nach der Auslese steht Türsteuergerät schaltet nicht ab.

Kann das sein ?

Tomba -7

---

**Beitrag von „v10brummer“ vom 24. Dezember 2015 um 11:09**

Hi.

Ruhestromprobleme gibt es immer wieder mal.

Kann ein defektes Kabel sein (gerne in Türen und Heckklappe) oder ein Steuergerät, welches nicht einschläft, oder nachträgliche Einbauten.

Bei mir wurden die Tür-Steuergeräte hinten in beiden Türen getauscht (2008er Touareg).

Die hintere Tür Fahrerseite hatte sich 2015 nicht mehr abgeschlossen, hinten links ging die Tür 2014 teils nicht mehr zu öffnen.

Habe ich schon öfters gelesen, ist wohl ein echtes Problem beim Touareg.

Glaube je Tür waren es mit Steuergerät und Arbeit ca. 400,- EUR.

Du kannst das selbst prüfen, ob Strom gezogen wird (lustig, ich füge zum Schluss frische Fotos von gestern ein) 😊

Nach einer Fahrt ist mein Touareg V10 nach 20 Min im Ruhezustand, nach Stand und zu öffnenden Türen gehts schneller.

Ruhestrom liegt bei mir zwischen 40mA und 50mA (0,05A), gemessen an der Bordnetzatterie (unter dem Fahrersitz) zw. Batteriepol und Massekabel/Polklemme.

- Öffne Fahrertür (und ggf. Beifahrertür).
- Verschließe die Tür (Türen) am Schloßträger (Tür bleibt geöffnet).
- Schalte die Innenraum Überwachung (Alarmanlage) am Taster unter Deinem Fahrergurt ab.

- Verschließe den Touareg nun bei geöffneten Türen mit der Schlüsselfernbedienung.
- Leg den Schlüssel weit weg und berühre die Türgriffe nicht mehr (besonders wenn Du Kessy hast).
- Nun werden die Blenden der Sicherungskästen abgenommen (siehe Handbuch).
- Warte (zB 20 Min) bis alle Steuergeräte eingeschlafen sein sollten.
- Entferne im Sicherungskasten Fahrerseite die Sicherung 11 Zentralverriegelung (siehe dazu Bordbuch, weiß ja nicht, welches Baujahr und Modell Du hast) und nimm eine Amperemessung am Sicherungssteckplatz vor.
- Du solltest nichts messen können, ansonsten abwarten und nach 10 Minuten noch mal wiederholen (falls Dein Touareg doch noch nicht schläft).

Das kannst Du mit allen Sicherungen so machen, ausser Beifahrerseite Diebstahlwarnanlage Sicherung 21 (wenn Du die ziehst, geht der Alarm los).

Bei ein paar wenigen Sicherungen kannst Du im Kombiinstrument ein klacken hören, danach für knapp 10sec zB 0,05A. Anschließend sollte auch hier 0,00A anliegen.

Ich habe ein Flachsicherungen-Amperemeter benutzt (Würth). Ist sehr praktisch, aber mit einem normalen gehts für ein paar Sicherungen natürlich auch.

Falls Dein Auto in der Garage steht, Ladegerät dran lassen (aber nicht bei der Ruhestrommessung), damit die Batterie nicht den Geist aufgibt.

Solltest Du nichts selbst machen wollen, lass das Türsteuergerät einfach tauschen und danach soll Dein Boschdienst mal eine Ruhestrommessung an der Bordnetzatterie vornehmen (dafür muss der Sitz zurückgeklappt werden und vorher die Sitzschienenverkleidung hinten unten abgenommen werden).

Viel Erfolg!

LG aus Hanau

## **Beitrag von „tomba-7“ vom 24. Dezember 2015 um 20:40**

Hallo

ich habe mir VW Türleuchten ([http://www.amazon.de/Ruicer-Projektion-T%C3%BCrbeleuchtung-Einstiegsbeleuchtung-Volkswagen/dp/B016A0LEQM/ref=sr\\_1\\_2/280-2208197-6494927?s=automotive&ie=UTF8&qid=1450985336&sr=1-2&keywords=led+einstiegsbeleuchtung+vw&tag=tf2020-21](http://www.amazon.de/Ruicer-Projektion-T%C3%BCrbeleuchtung-Einstiegsbeleuchtung-Volkswagen/dp/B016A0LEQM/ref=sr_1_2/280-2208197-6494927?s=automotive&ie=UTF8&qid=1450985336&sr=1-2&keywords=led+einstiegsbeleuchtung+vw&tag=tf2020-21) [Anzeige])

Zitat

) aus China gekauft.

Kann es etwa daran liegen?

Beim Boschdienst haben sie die offene Tür abgeschlossen und die Lampen haben sich runter gedimmt sind aber nicht aus gegangen.

tomba-7

---

### **Beitrag von „v10brummer“ vom 25. Dezember 2015 um 15:08**

Probier es doch mal aus, wie es ohne ist...

Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir unnützen Schnickschnack zu verbauen.

Da der Touareg aber so schon genug Überraschungen bereit halten kann, habe ich bisher darauf verzichtet...

LG

---

### **Beitrag von „tomba-7“ vom 26. Dezember 2015 um 12:13**

Hallo

Wir sind grade in Österreich zum skifahren.

Wenn wir wieder zu hause sind werfe ich die Lampen raus.

Tomba-7

---

### **Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Dezember 2015 um 12:53**

[Zitat von tomba-7](#)

Hallo

Wir sind grade in Österreich zum skifahren.

.....

Wasserski?

---

**Beitrag von „tomba-7“ vom 26. Dezember 2015 um 14:30**

Serfaus Österreich

---

**Beitrag von „tomba-7“ vom 26. Dezember 2015 um 22:42**

Hier noch ein Bild von Serfaus.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Tomba-7

---

**Beitrag von „rebell“ vom 27. Dezember 2015 um 12:24**

Naja, diese Teile sind ja letztendlich nur Verbraucher.

Wenn die nicht ausgehen, hat das Steuergerät es nicht abgeschaltet.....

---

**Beitrag von „tomba-7“ vom 6. Januar 2016 um 13:02**

So wir sind wieder aus dem Urlaub zurück und er war schon beim Boschdienst.

Die Ursache war die hinteren Türbeleuchtungen sind schuld.

Wir haben wieder die Originallen drin und schon geht es wieder.

Tomba

---

**Beitrag von „v10brummer“ vom 11. Januar 2016 um 09:02**

Na dann... Am besten dem Verkäufer die Lampen vor die Füße werfen und Geld zurück.  
Dann wird das Produkt ggf. mal aus dem Programm genommen und andere müssen nicht auch noch leiden 😊

LG