

Luftfahrwerk regelt nicht mehr

Beitrag von „Wemi“ vom 5. Januar 2016 um 17:18

Bj 2008 mit ca 200tkm, 3.0 TDI

Kfz steht gerade auf Level 2.

Bewegt sich aber nicht mehr hoch noch runter und "stop fahrwerkfehler" steht manchmal im Display.

Sicherung 44 mit 5A ist ok.

Kompressors höre ich nicht.

Meldung druckspeicher läd, habe ich schon länger nicht mehr gesehen.

Außentemperatur hier bei 5 grad plus.

Gibt es, und wenn wo, extra Sicherungen bzw. Relais die ich noch selber checken kann?

Sonst muss ich ihn zu VW bringen, kann ihn eigendliich aber gerade nicht entbehren. Per Suchfunktion könnte ich zu Sicherung/ Relais nichts finden.

Beitrag von „Kutter“ vom 9. Januar 2016 um 18:25

Hallo

Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem.Bei mir ist ein Sensor am Fahrwerk aus seiner halterung gegangen.(vorne rechts).

Hoffe ich konnte dir damit helfen.

Mfg

Beitrag von „juma“ vom 9. Januar 2016 um 19:07

Servus,

[Zitat von Wemi](#)

[...]

Gibt es, und wenn wo, extra Sicherungen bzw. Relais die ich noch selber checken kann?

Sonst muss ich ihn zu VW bringen, kann ihn eigentlich aber gerade nicht entbehren.
Per Suchfunktion könnte ich zu Sicherung/ Relais nichts finden.

[KLICK](#) und [KLICK](#) schon "durchgeackert"?

Beitrag von „Wemi“ vom 12. Januar 2016 um 23:03

Nach auslesen bei vw wurde ventilblock 500€ plus 200€ Einbau genannt. Als ich ihn entbehren könnte hin gebracht. Dann rief er an....sie hätten tiefer ausgelesen und nun wäre es der kompressor 1200€ plus Einbau... Ich fühlte mich veräppelt und hab ihn wieder abgeholt. Wenn Zeit und Wetter passt schaue ich erstmal (Danke Uli), nach Relais und der 40A Sicherung.

Beitrag von „zululist“ vom 1. Februar 2016 um 15:59

Tja Leute - bei mir soll es eine neue Kompressorpumpe sein! Dan kam diese Nachricht vom Kundendienst:"LuftversorgungsaggregatVW-2016/01-043696

Sehr geehrter Herr,

vielen Dank fuer Ihre Anfrage.

Wir bedauern sehr, dass sich die Lieferung des Luftversorgungsaggregates fuer Ihren Volkswagen Touareg verzoegert.

Ihre Bestellung wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 07 in Ihrem betreuen-den Autohaus eintreffen. Sobald das Ersatzteil dort bereitsteht, wird sich Ihr Ansprechpartner mit Ihnen in Verbindung setzen.

Vielen Dank fuer Ihre Geduld.

Freundliche Gruesse

und was behaupten die " Freundlichen " : Egal, was Sie für Ihren Volkswagen brauchen: Volkswagen Original Teile® sind immer schnellstens dort, wo sie benötigt werden. Dafür sorgen wir mit unserem 24-Stunden- Lieferservice."

Ich bin satt! 😞 was für eine Weltfirma!!!!

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 2. Februar 2016 um 12:19

<http://www.ebay.de/itm/Volkswagen...GEAAOSwf-VWaZC7>

Einbau ist in 30 Minuten Erledigt !

Beitrag von „zululist“ vom 2. Februar 2016 um 12:55

[Zitat von vailbeavercreek](#)

<http://www.ebay.de/itm/Volkswagen...GEAAOSwf-VWaZC7>

Einbau ist in 30 Minuten Erledigt !

Passt auch bei 04.2010???

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 2. Februar 2016 um 16:47

<http://www.air-suspension-shop.com/Touareg-II>

Beitrag von „mark1“ vom 10. Februar 2016 um 13:07

Danke für die Links ! Da verliert das Luftfahrwerk seinen (finanziellen) Schrecken..
Die Reparatur von Luftfederbeinen mit Austauschteilen hatte ich hier schon gesehen:

[https://www.youtube.com/watch?v= A1qhW71BSM](https://www.youtube.com/watch?v=A1qhW71BSM)

Die Bastleranleitung für Reparatur des Kompressors hier:

<https://www.youtube.com/watch?v=Mp-qoqWuEg4>

Gruß

MArk