

Keyless türen und Motor starten geht nicht

Beitrag von „HansenV10“ vom 30. Januar 2016 um 18:09

Bei meinem Touareg geht das Keyless nicht. Wenn ich einsteige und dem Startknopf drücke erscheint "Schlüssel nicht erkannt". Batterien im Schlüssel sind neu und im VCDS steht auch kein Fehler. Hat jemand eine Idee? Wo finde ich die Keyless Antenne?

Mfg

Beitrag von „mark1“ vom 1. Februar 2016 um 01:24

Es sind mehrere Antennen verbaut - eine sollte mindestens funktionieren. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen - fehlerhafte Antennen werden angezeigt. Aber daran wird es wohl nicht liegen, eher am Steuergerät..

Gruss

Mark

Beitrag von „Janni“ vom 1. Februar 2016 um 09:49

Moin, benutz mal den Schlüssel zum Starten und fahr damit eine Zeit lang eingesteckt rum, kann sein, dass der Schlüssel nicht mehr angelernt ist. Welches BJ ist Dein T?

Beitrag von „cruiser59“ vom 1. Februar 2016 um 09:53

Da hat Janni recht. Ist bei meinem auch schon vorgekommen. Einfach Schlüssel wie in der Betriebsanleitung beschrieben neu anlernen und gut ist.

Beitrag von „HansenV10“ vom 1. Februar 2016 um 20:48

Wie gesagt,im Vcds ist kein Fehler hinterlegt.Betriebsanleitung habe ich keine.Kann mir jemand sagen wie ich den Schlüssel anlerne?

Mfg

Beitrag von „Janni“ vom 2. Februar 2016 um 09:37

Schlüssel anlernen laut Reparaturfaden:

- Mechanisch passenden (alten) Zündschlüssel in das Zündschloss stecken
- Zündung einschalten
- Mit dem neuen (zu lernenden) Schlüssel das Fahrzeug mechanisch (zB an der Fahrertür) verriegeln und anschließend eine der Funktasten am Schlüssel betätigen-
- Nach einer Pause von mehr als einer Sekunde die Funktaste am Schlüssel ein zweites Mal drücken
- Der Anpassungsvorgang ist beendet und wird durch eine Huption-Rückmeldung des Fahrzeugs quittiert

Ich glaube ich habe dies auch schonmal gemacht, der Huption blieb jedoch aus!

Beitrag von „HansenV10“ vom 2. Februar 2016 um 20:34

Hallo,ich habe heute die Schlüssel mal angelernt nach deiner anleitung.Es hat sich nichts geändert.....bei druck auf motor starten kommtschlüssel nicht erkannt.

Und nun???

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 2. Februar 2016 um 20:45

Hallo Hansen,

falls sich der Dicke überhaupt starten lässt, fahr in eine Vertragswerkstatt.

Gruß

Hannes

Beitrag von „HansenV10“ vom 2. Februar 2016 um 20:52

Hi,klar startet der Dicke.Ich fahr goch schon ein Jahr ohne Keyless.Okay dann werd ich das wohl mal tun und demnächst mal in fie Werkstatt fahren.Danke für deine Tips.

Beitrag von „Marlbroman“ vom 3. Februar 2016 um 07:27

Ist bei mir auch so.

Geht auch auf herkömmliche Weise👍

Beitrag von „Mrs poc“ vom 28. April 2016 um 17:53

Hallo Hansen V10,

hatte grade in einem anderen Threat geantwortet.

In der regel kann ich bei Problemen mit dem Kessy (Wasserschaden, Kessy teil defekt etc) weiterhelfen.

Wenn der Keyless Bereich nicht geht wird in der Regel auch der Fehler :

00003 - Steuergerät

012 - elektrischer Fehler im Stromkreis

im Steuergerät 25 abgelegt. Auch wenn es Probleme mit einem Griff oder den Antennen gibt erscheinen in der Regel auch hier die expliziten Fehler.

Das so gar nichts abgelegt wird ist sehr eigenartig.

Müsste mir das Steuergerät mal anschauen, evtl. fällt mir was auf. Ein Austausch des Kessy Steuergerätes wäre aber auch problemlos möglich.

Der T-Reg hat einige Antennen, einmal in der Mittelkonsole vor dem Becherhaltern, dann zwei in der Heckschürze, einen Beim Reserverad und ich glaube auch noch eine hinten im Fahrgastraum... das weiss ich aber nicht genau.

Schreib mich an , dann gebe ich dir gerne meine Telefonnummer.

gruß Lutz