

# **Additiv und Dieselpartikelfilter**

**Beitrag von „petercreams“ vom 12. Februar 2016 um 13:16**

Liebe Touareg Freunde,

mein ehemaliger Schwager, hat als selbstständiger KFZ Meister den Service an meinem 10 Zylinder Baujahr 2006 gemacht.

Bereits zum 90 Tkm Service hätte der Additivbehälter überprüft werden müssen. Das wurde nicht gemacht. So kam es ab 110 km Laufleistung zu Fehlermeldung mit dem Abgaszeichen. Lt. Aussage des Meisters sei eine Abgassonde defekt. Er setzte den Fehler herunter und ich fuhr weiter. Das erfolgte in den darauffolgenden Monaten mehrmals. Ab 120 Tkm ging sporadisch die Dieselpartikelampe an, das dieser gewechselt werden sollte. Das ist wohl von VW aus so vorgesehen.

Bei einem weiteren Service wurde der Additivbehälter nicht überprüft, obwohl es laut Servicehandbuch ab 90 Tkm alle 30 Tkm erforderlich ist.

Mit knapp 140 Tkm ging dann garnichts mehr, der Motor bringt keine Leistung und raucht extrem.

Jetzt steht der Touareg seit 2013 auf der Stelle, weil ich damit nicht nach VW fahren wollte. Die hätten mir das Fell über die Ohren gezogen.

Weiss jemand einen Rat, an wen ich mich im PLZ Gebiet 45, 46, 47 wenden kann, der Ahnung hat und seriös ist.

Besten Dank im voraus.

Peter Sahner

---

**Beitrag von „markustoe“ vom 17. Februar 2016 um 07:51**

da wird dir nichts anders übrig bleiben als die Filter zu tauschen und Sacracen nachzufüllen...

Hausnummer 2-3k bist du dabei....

sorry aber wer Sacracen beim v10 nicht nachfüllt....kopfschüttel

---

**Beitrag von „coala“ vom 17. Februar 2016 um 08:05**

Servus,

Satacen heißt die Plörre 😊 Auch wenn es sakrisch uncool ist, das Zeug irgendwann nachfüllen zu müssen 😂

Grüße  
Robert

---

**Beitrag von „markustoe“ vom 17. Februar 2016 um 08:08**

kluscheiss modus an: "satacen 25" - aus... 😊

ich hoffe ich kanns mir jetzt merken....

---

**Beitrag von „coala“ vom 17. Februar 2016 um 08:19**

[OT]Sacrament - ich gebe mich geschlagen :D[/OT]