

# Webasto Thermo Top C - Dosierpumpe

**Beitrag von „Hartl“ vom 12. März 2016 um 16:42**

Hallo zusammen,  
bei meinem Dicken will die von Werk ab eingebaute Standheizung nicht mehr!! 😞  
VCDS sagt: 01413 - Dosierpumpe (V54) 007 - Kurzschluss nach Masse

Wo sitzt denn beim V10 die Pumpe?

Vielen Dank im voraus

---

**Beitrag von „macko“ vom 12. März 2016 um 18:10**

Servus,

die V54 ist im Fahrzeugtunnel (ziemlich genau über dem Kardanwellenmittellager) verbaut.

Gruss  
Marco

---

**Beitrag von „Hartl“ vom 12. März 2016 um 20:49**

... Super, vielen Dank. 😊  
Wahrscheinlich muss man da wieder das halbe Auto zerlegen um da ran zu kommen.

---

**Beitrag von „Neumi“ vom 3. April 2016 um 16:37**

Moin,

hast du schon mal versucht ran zu kommen? Wenn ja wie kommt man am besten ran?

Hab den gleichen Fehler beim v6 tdi und da ist es wohl ähnlich aufgebaut?!

Gruß

Basti

---

### **Beitrag von „Hartl“ vom 3. April 2016 um 18:45**

... nee, leider hatte ich noch keine Zeit dazu. 😞

Gruß

Gerhard

---

### **Beitrag von „Hartl“ vom 2. März 2017 um 18:53**

Hallo zusammen,

ich habe mich heute doch mal unter das Auto gelegt um die Dosierpumpe zu suchen. Die Pumpe hatte ich gleich gefunden, nur bekam ich den Stecker nicht von dem Teil. Hat jemand schon mal so einen Stecker, ohne ihn kaputt zu machen, abbekommen? Der Stecker hat wie auf dem unteren Bild zu sehen ist, 2 Metallplättchen an der Seite.

[Dosierpumpe.jpg](#)

Schöne Grüße

Gerhard

---

### **Beitrag von „Neumi“ vom 3. März 2017 um 19:22**

Moin moin,

wenn ich mich recht erinnere war von oben am Stecker eine Rastnase, die man von hinten mit

einem kleinen Schraubenzieher entriegeln kann.

Gruß Basti

---

### **Beitrag von „YG400“ vom 27. September 2020 um 09:00**

Servus, habe das selbe Problem auch. Habt ihr es behoben bekommen? Ist die Dosierpumpe leicht zu wechseln? Wie lautet die Ersatzteilnummer?

Fragen über fragen ☐ ein danke geht schonmal raus ☐☐☐