

AFS Ausser Funktion

Beitrag von „Andy.H“ vom 14. Oktober 2016 um 11:01


Hallo

Hab seid einigen Monaten das wohl gängige Problem AFS ohne Funktion ,Scheinwerfer 1 m vor dem Wagen kennt man Sicher das Problem .

Sensor Schwenkmodul Re. defekt .

Zuerst überprüfte ich die Kabel (Stecker) alles okay . was Ich so Augenscheinlich sehen konnte

.

AFS Leistungsmodul getauscht von rechts nach linksSiehe da Fehler wandert mit also AFS Leistungsmodul Rechts erneuert .Fehler immer noch vorhanden 

Dann habe ich ein gebrauchten Scheinwerfer der aber vorher Funktionierte gekauft, eingebaut und Fehler ist trotzdem immer noch da .Xenonbrenner auch getauscht keine Änderung ..AFS ausser Funktion ...

Nun meine Frage wo genau befindet sich das AFS Steuergerät mein T-Reg 3,0 TDI V6 Bj 2006 denn das wäre jetzt meine letzte Option .

Oder gibt es noch andere Ratschläge ?

Mfg Andy

Beitrag von „SFL“ vom 19. Januar 2018 um 16:30

Hi Andy,

habe mittlerweile dasselbe Problem.

Hast du das AFS-Steuergerät lokalisieren können ?

Wo ist das Mist-Ding verbaut worden ?

Gruß

Stephan