

Probleme beim Tanken, Einfüllstutzen defekt

Beitrag von „MemphisStein“ vom 21. Oktober 2016 um 09:22

Hallo zusammen,

war gestern Morgen an der Tankstelle und wollte meine Dieselvorrat ergänzen.

Die Zapfpistole schaltete immer wieder ab.

Nach genauerem hinsehen, habe ich entdeckt, dass ein Gegenstand aus Metall im Einfüllstutzen den freien Lauf des Diesels behindert und deswegen die Zapfpistole abschaltet. Dieser soll wohl dazu dienen, dass falls der Tankdeckel nicht aufgeschraubt wird, Diesel daran zu hindern auszulaufen.

Beim Freundlichen wurde mir jetzt ein KV gemacht über 2300.- €. Der komplette Tank müsste getauscht werden.

Daher meine Frage in die Runde: Kann es sein, dass an einem knapp 6 Jahre alten VW so ein Teil, dass man nicht beschädigen kann, einfach von allein den Geist aufgibt?

Hat jemand schon eine solche Erfahrung gemacht?

Meint Ihr man kann die Klappe nicht einfach entfernen?

Fzg-Daten Touareg 4,2 TDI BJ 12/2010 125000 KM.

Das die Sitzheizung vor 6 Monaten schon aufgehört hat zu funktionieren und weitere Kleinigkeiten, habe ich schon geschluckt, aber das jetzt ist schon ein starkes Stück.

Was meint Ihr?

Danke vorab für Eure Kommentare.

Beitrag von „Humvee“ vom 21. Oktober 2016 um 11:11

Hallo,

wenn das mit der Klappe im Einfüllstutzen der Fall sein sollte.

Dann besorg dir den Solo-Diesel-Schnelltankverschluss --> <http://www.solodiesel.de/>

oder Only-Diesel --> <http://www.kw-systems.de/news/info-onlydiesel.html>

Ausführung " SD2 "

Bei diesem ist ein Adapter Plastik-Rohröchen dabei das diese Klappe dauend offen hält, da im Schnelleinfüll-Stutzen auch eine eigene Klappe vorhanden ist.

Beitrag von „MemphisStein“ vom 21. Oktober 2016 um 11:43

Hallo,

ich glaube diese Klappe die da im Weg ist, ist zuweit unten im Einfüllstutzen, als das das Rohr die zur Seite drückt.

Muss mal nachfragen, wie lang dieses Rohr ist.

Hätte gern ein Foto eingestellt, ist aber so dunkel im Einfüllstutzen.

Danke Dir erstmal.

Beitrag von „dolofan“ vom 22. Oktober 2016 um 14:04

[Zitat von Humvee](#)

Hallo,

wenn das mit der Klappe im Einfüllstutzen der Fall sein sollte.

Dann besorg dir den Solo-Diesel-Schnelltankverschluss --> <http://www.solodiesel.de/>

oder Only-Diesel --> <http://www.kw-systems.de/news/info-onlydiesel.html>

Ausführung " **SD2** "

Ganz sicher? In der Tabelle, die ich habe, steht SD2 für den T1 und SD8 für den T2.

Beitrag von „Britax“ vom 8. Januar 2017 um 18:10

Weiß einer wie die Geschichte weiterging?

Ich habe seit kurzem das gleiche TankProblem und keine Lust so viel Geld für einen neuen Tank auszugeben.

Ich habe dem Threadstarter schon ne PN geschickt, er ist aber seit Nov.2016 nicht mehr online gewesen.

Und nu???

Beitrag von „MemphisStein“ vom 11. Januar 2017 um 18:39

Hallo zusammen,

der Solodiesel-Tankdeckel hat leider nicht funktioniert.

Das Plastikrohr war wohl nicht lang genug um die defekte Schwallklappe zur Seite zu drücken.

Ich habe von VW die Hälfte der Materialkosten über Kulanz bekommen.

Rechnung habe ich noch nicht.

Kulanz sollte etwa 800 € sein.

Also noch 2400 zu bezahlen.

Teurer Spaß.

Ich gebe Bescheid,wenn ich die Rechnung habe.