

Grund für Firmwareupdate auf Garantie gesucht

Beitrag von „pilot_flying“ vom 31. Oktober 2016 um 19:30

Hallo zusammen.

Mein T2 Facelift geht demnächst zur Inspektion zum 😊 und ich bin auf der Suche nach einem Grund ein Firmwareupdate des RNS850 auf die aktuellste Software machen zu lassen.

Was wurde denn in der aktuellsten Version gefixt, das ich beanstanden könnte? Gibt es in den Vorversionen irgendwelche bekannten Bugs?

Beitrag von „Davidoff“ vom 31. Oktober 2016 um 19:35

Welche Version ist jetzt drauf ?

Beitrag von „pilot_flying“ vom 31. Oktober 2016 um 19:37

HN+_EU_VW_P0784

MU Software: 0822

Beitrag von „Davidoff“ vom 31. Oktober 2016 um 19:53

Wüsste keine Veränderung von HN+_EU_VW_P0784 auf Aktuell K0821

Beitrag von „pilot_flying“ vom 31. Oktober 2016 um 19:55

Ich würde halt gerne Google Earth freischalten, aber das kann ich schlecht als Argument anbringen... 😞

Beitrag von „Davidoff“ vom 31. Oktober 2016 um 19:58

OK, die Veränderung geht dann mit K0821 😊 gerne per PN den Link zur Software zum selber Installieren 🙌

Beitrag von „touaregsegler“ vom 11. Dezember 2016 um 19:11

Hi suchst du immer noch das Update für die RNS 850 ich kann dir den Link dafür geben um die neueste HN+EU VW k0521 , MU Software 0934 zu bekommen auf dem PC entpacken und auf eine 32 GB SD karte ziehen, aber keine mit Adapter sondern eine normale!

Beim Update die Zündung immer schön anlassen oder den Motor laufenlassen, alternativ Ladegerät anschließen es darf keine Unterbrechung auftreten! sonst RNS schrott
SD muss ins Slot 1 im handschufach - Phone und Setup gleichzeitig drücken bis Engineering Menü öffnet

Anweisung auf dem Bildschirm folgen fertig dauert 1 Stunde mit 1,2 GB extrahiert. big grin: could not be found or type unknown

Dann geht auc W-Lan und Google Earth

Link sende ich gerne per PM

Beitrag von „pilot_flying“ vom 11. Dezember 2016 um 21:52

Vielen Dank, ich hab das Update inzwischen selber gemacht, läuft einwandfrei.