

# **Automatikwählhebel blockiert**

**Beitrag von „Volkswagen“ vom 26. November 2016 um 18:48**

Moin aus Hamburg

Hatte letzte Woche bei meinem Treg 3,0 TDI Bj. 2008 das Problem, daß sich nach kurzer Fahrt der Wählhebel nicht mehr in Position R bzw. P bewegen ließ. Hat jemand von Euch dieses Problem schon Mal gehabt und was könnte die Ursache dafür sein?

Bedanke mich schonmal für Eure Antworten

Gruß Jörg

---

**Beitrag von „mark1“ vom 16. Dezember 2016 um 13:46**

z.B. Bremslichtschalter defekt

Gruss

Mark