

SRA Anschluss Stoßstange

Beitrag von „bizkit“ vom 28. November 2016 um 16:40

Hallo zusammen!

Da ich nun auch endlich stolzer Besitzer eines Touareg V6 aus 2005 bin werde ich mich sicherlich das ein oder andere mal an die erfahrenen Besitzer hier im Forum wenden, so auch dieses mal der Fall. Mein Name ist Marco und ich komme aus der Eifel, so kann ich mich gleich mal hier vorstellen.

Meine SRA an der Fahrerseite funktioniert nicht. Ich habe festgestellt, dass das Winkelstück welches den Schlauch mit der Düse verbindet nicht vorhanden ist und der Schlauch mittels einer Schraube verschlossen ist. Ich denke sonst würde sicher der Tank mit dem Waschwasser leerlaufen.

Das Winkelstück habe ich mir bei VW besorgt.

Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich an die Düse rankomme. Kann man die Lüftungsgitter in der Stoßstange von aussen entfernen oder komme ich von untern heran oder muss sie Stoßstange ab?

Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben könnte bevor ich etwas zerbreche.....

Viele Grüße

Marco