

# Geschwindigkeitsregelanlage ausgefallen

## Beitrag von „Jöbenz“ vom 4. Dezember 2016 um 10:41

Hallo, sie 2-3 Wochen funktioniert meine Geschwindigkeitsregelanlage nicht mehr. Mein Tuareg 3.0 Diesel ist 5 Jahre alt. Nach ersten Tests in der VW Werkstatt soll der Sensor rechts defekt sein. Das Ersatzteil kostet wohl 1800 Euro. Dazu kommen noch die Einbaukosten. Hat jemand eine Idee wie ich günstiger an eine Lösung komme.

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 4. Dezember 2016 um 11:35

Die Justage kostet weitere 500,-€.

Hast Du mal Deine Versicherung gefragt ob solche Schäden in der Vollkasko abgedeckt sind? Vielleicht bist Du ja mal irgendwo vor gefahren.

---

## Beitrag von „dreyer-bande“ vom 4. Dezember 2016 um 12:23

Hallo,  
kann man dem Steuergerät nicht mitteilen, dass er kein ACC mehr hat?  
Vielleicht funktioniert die GRA dann wieder?

Gruß

Hannes