

Batterietest beim T2

Beitrag von „Meister W.“ vom 29. Januar 2017 um 10:45

Einen schönen guten Tag allerseits,

folgende Frage: Ich habe bei VW für meinen T2 eine Garantieverlängerung abgeschlossen und auch die (leider nur mündliche Zusage), jede Meisterwerkstatt dann die Wartungen durchführen, wenn diese gem. VW Vorschriften durchgeführt werden. Da steht jetzt aber was im Wartungsplan unter der Rubrik Fahrzeug von innen "Batterie mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten).

Beim freundlichen wollen die mir nun einreden, für den Test muss der Sitz ausgebaut werden... Weswegen denn das??? Ich habe im Motorraum doch eine Plus- und eine Masseklemme, da kann doch der Tester angeschlossen werden, oder???

Worin unterscheidet sich denn dieser Tester von anderen Testern? Ich bekomme doch einen Ausdruck über den Zustand der Batterie und die Batterie wird anhand der Daten geprüft, die ich eingabe.

Im Nachhinein bereue ich das schon unendlich, die Wartung bei VW gemacht zu haben, mich haben aber 6-8 Wartezeit auf einen Termin abgehalten.

Für einen Tip oder eine Info aus dem Reparaturleitfaden wäre ich dankbar...

Einen schönen Sonntag noch

Wolfgang

Beitrag von „dolofan“ vom 31. Januar 2017 um 11:18

Mit dem VAS 6161 kann man die Batterie direkt an den Ladeanschlüssen im Motorraum testen (das muss dem Gerät mitgeteilt werden). Der Sitzausbau ist nicht notwendig.