

Keyless an alle vier Türen ohne Funktion

Beitrag von „markus.eschbach“ vom 22. März 2017 um 14:09

Hallo zusammen,

jetzt wo ich ihn verkaufen möchte, habe ich meinen Touareg 7P EZ 11/2011 zum Aufbereiter gebracht. Nach dem Abholen hat das Keyless-System nicht mehr funktioniert. Dachte das das evtl. an der Batterie im Schlüssel liegen könnte. Dieses hat aber nichts bewirkt. Die Tasten der Funkfernbedienung sind in Funktion. Die Zündung ein- und aus Schalten funktioniert auch ohne den Schlüssel aus der Tasche zu nehmen. Starten somit auch. Der Kofferraum lässt sich so auch öffnen. Leider funktioniert es an keiner Türe mehr, habe an beiden Schlüsseln die Batterien erneuert - ohne Erfolg. Im Bordbuch finde ich hierzu auch keine Erklärung und der Freundliche meint das es ein Steuergerät sein könnte??? Hat Jemand von Euch eine Idee, ich bin nur Nutzer des Gefährts, habe weder VCDS noch sonstige Einblicke in das System, geschweige denn einen Sicherheitsbelegungsplan...

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. März 2017 um 16:37

Hallo Markus,

dir wird wohl eine geführte Fehlersuche nicht erspart bleiben.

Die Sensoren würde ich auch ausschließen.

Ich denke, dass die nicht alle auf einmal versagen.

Oder suche jemanden, der den Fehlerspeicher zumindest ausliest.

Viel Erfolg

Hannes

Beitrag von „HenrikR“ vom 22. März 2017 um 23:32

Guten Abend,

hatte an meinem 2012 genau so ein Fehlerbild, also auch Kessy in den Türen ohne Funktion aber Kofferraum und Zündun i.O?

War bei mir der Türgriff hinten links, der hatte beim Waschen (?) Feuchtigkeit gezogen und das System lahm gelegt. Türgriff komplett getauscht und alles wieder gut.

beste Grüße,
henrik

Beitrag von „markus.eschbach“ vom 23. März 2017 um 06:49

Danke Euch schon mal,
habe morgen einen Termin bei der Werkstatt meines Vertrauens. Das ein Griff das lahmlegen kann 😞

Seltsam, der hinten links spinnt bei mir auch schon was länger - dann teile ich dem das auf jeden Fall mal so mit. Mist - und das wo der jetzt weg sollte... 🙄