

Automatik bei langsamer Fahrt und Steigung

Beitrag von „max_tirol“ vom 29. Juni 2017 um 18:40

ich muss mit meinem T1 aus 2008 langsam eine Steigung hoch um in die Garage zu kommen. Irgendwie hat man das Gefühl, da bremst etwas. So als ließ man die Kupplung schleifen und dann plötzlich etwas los.

Dreht auf 2000 rpm und fährt dann ruckweise los. In der Untersetzung normal.

Wer hat da Idee?

Beitrag von „coala“ vom 29. Juni 2017 um 19:02

Servus,

Berganfahrasistent? 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „max_tirol“ vom 29. Juni 2017 um 20:04

Kommt mir fast so vor...aber hab doch keinen?

Beitrag von „coala“ vom 29. Juni 2017 um 20:13

Sollte schon vorhanden sein und lässt sich ja lauch ganz eicht überprüfen, an einer signifikanten Steigung.

Grüße
Robert

Beitrag von „max_tirol“ vom 30. Juni 2017 um 07:12

Danke. Beim Pasat war da auto Hold Taste. Werde es versuchen.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. Juni 2017 um 08:14

[Zitat von max_tirol](#)

Danke. Beim Pasat war da auto Hold Taste. Werde es versuchen.

Der Passat hat ja auch eine elektrische Parkbremse, sowas gab es beim T1 nicht. Allerdings kann es gar nicht so steil sein, dass man mit dem Toaureg beim Anfahren zurückrollt...

MfG

Hannes

Beitrag von „coala“ vom 30. Juni 2017 um 09:07

[Zitat von Hannes H.](#)

[...] Allerdings kann es gar nicht so steil sein, dass man mit dem Toaureg beim Anfahren zurückrollt... [...]

Und woran das wohl liegt...?

Grüße
Robert

Beitrag von „Thotti“ vom 30. Juni 2017 um 10:24

Starker Schlupf kann auch an altem Getriebeöl liegen.
Meiner hatte auch einen deutlichen Schlupf bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage.
Nach der Getriebeölpülung war dieser Schlupf vollständig weg.

Beitrag von „macko“ vom 30. Juni 2017 um 11:32

Servus max-tirol,
das ist völlig normal, selbst beim TII kann man das Verhalten beobachten. In der Untersetzung ist davon nichts zu spüren.

Gruß
Marco

Beitrag von „max_tirol“ vom 30. Juni 2017 um 21:36

Danke.also bergasdistent vorhanden. Braucht wirklich viel Kraft, damit er sich löst.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. Juni 2017 um 21:45

[Zitat von max_tirol](#)

Braucht wirklich viel Kraft, damit er sich löst.

Bist du auch mit Untersetzung gefahren, oder nur auf der normalen High-Stufe? Mit der Untersetzung sollte er ganz locker wegziehen, sogar ohne wirklich Gas zu geben.

MfG

Hannes

Beitrag von „max_tirol“ vom 1. Juli 2017 um 13:06

mit untersetzung kein problem.

Beitrag von „mark1“ vom 1. Juli 2017 um 13:23

- a) der T1 hat keinen Berganfahrassistenten, sondern eine mechanische Rückrollsperr
- b) wenn Du an der Steigung stehst, zieht der Hangabtrieb bei unserem Gewicht ganz ordentlich nach hinten- Du fährst also nicht mit "0" Kraft an wie normal- sondern der Motor muss erst mal höher drehen, bis er wirklich genug Kraft zum Losfahren hat. Mir geht das immer so, wenn ich mit dem Wohnwagen an einer Steigung anfahren muss...

Gruss

Mark

Beitrag von „max_tirol“ vom 3. Juli 2017 um 22:07

Na ja, das ist schon klar. Aber ich nehme mal an, die *Rückrollsperr* löst sich zu schwierig. Hat die schon jemand unwirksam geschaltet? So was brauch ich eigentlich nicht. Dafür hab ich Linken Fuss.

Beitrag von „Touareg“ vom 27. Juli 2017 um 07:09

[Zitat von max_tirol](#)

Na ja, das ist schon klar. Aber ich nehme mal an, die *Rückrollsperr* löst sich zu schwierig. Hat die schon jemand unwirksam geschaltet? So was brauch ich eigentlich nicht. Dafür hab ich Linken Fuss.

Hallo Max, Mit einem sanften linken Fuss und etwas Gefühl darin, kann man problemlos ruckfrei mit dem Assistenten anfahren, klappte jedenfalls bei meinen beiden Touaregs immer

Beitrag von „donadi“ vom 27. Juli 2017 um 09:27

[Zitat von max tirol](#)

Na ja, das ist schon klar. Aber ich nehme mal an, die *Rückrollsperr* löst sich zu schwierig. Hat die schon jemand unwirksam geschaltet? So was brauch ich eigentlich nicht. Dafür hab ich Linken Fuss.

Das ist so schon alles korrekt. Die Sperre ist quasi eine Bremse auf einer Welle im Getriebe. Sie funktioniert somit übrigens immer auf alle Räder. Geöffnet wird diese Bremse wenn der Wandler ausreichend Drehmoment aufgebaut hat um das Fahrzeug sicher aus der "misslichen" Lage zu befreien. Daher scheint der Touareg etwas übermotiviert nach vorne zu wollen. In der Untersetzung hast du selbst durch den Wandlerschlupf ausreichend Drehmoment anliegen, damit dein Fahrzeug die Steigung hochkriechen kann.

Als Alternative kannst du die Steigung einfach am Stück durchfahren wenn möglich. Schädlich oder falsch ist das Verhalten, welches du beschreibst, aber nicht.