

# Temperaturklappe vorne links

**Beitrag von „hoerman2003“ vom 19. Juli 2017 um 06:53**

Hallo,

Bei mir ist der Stellmotor der Temperaturklappe links also Fahrerseite defekt.  
Ich habe einen neuen Motor schon liegen. VCD ist vorhanden.

Nun zu meiner eigentlichen Frage:

Wie komme ich an den Stellmotor ran. Was muss alles demontiert werden???

Hoffe mir kann hier jemand helfen.

Vielen dank

Gruß

Heiko

---

**Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 19. Juli 2017 um 08:29**

Guten Morgen,

Am besten du nimmst Einsicht in den Reparatur Leitfaden - diesen kannst du für das gesamte Fahrzeug bei "Erwin Volkswagen" für ca. 5 € runterladen !

Oft müssen diese Komponenten VOR dem Ausbau in eine "Service Stellung" gebracht werden - für diesen Vorgang benötigst du ein Diagnosesystem (oft KEINE Basis Ausführung) sonst bekommst du die teile leider nicht ausgebaut ohne etwas kaputt zu machen.

Alle Arbeiten in diesem Bereich sind eine ziemliche Fummelei wo kleine Hände und noch kleinere hochflexible Finger von Vorteil sind.

SG

VBC

---

**Beitrag von „hoerman2003“ vom 19. Juli 2017 um 20:08**

Hallo

Danke für die Antwort.

Diagnosegerät ist vorhanden. Leider habe ich keine Kreditkarte um den Leitfaden zu kaufen.

Kann mir sonst jemand sagen was alles demontiert werden muss und wo das Teil genau sitzt.

Gruß