

Fehlercode Hallgeber G40 unplausibles signal beim 3,6 FSI

Beitrag von „M.C.Krohn“ vom 24. Juli 2017 um 08:42

Habe zunehmends immer wiederkehrend den o. a. Fehlercode. Ich habe sodann den Hallgeber gewechselt, jedoch kommt die Fehlermeldung trotzdem noch. Was kann es noch sein?

Grüße

m.c.