

# Ich stelle mich vor

## Beitrag von „poethke“ vom 10. August 2017 um 11:08

bin stolzer Besitzer eines V10TDI seit 5 Jahren. Ich war hier schon mal unter "samson" gelistet, bin aber nicht mehr reingekommen. Passwort war wohl nicht OK. In meinen ´m Alter beommt schon eine milde Form von Gedächtnisschwund, also "Hildesheimer".

Mein Dicker zieht fleissig 3,5 tons Hänger. Hat jetzt knapp 300 T auf der Uhr. Reparaturen? keine. Ist jetzt 10 Jahre alt. Was er hat ist, das der Ventilator Heizung/Klima auf der Befaherseite zu hören ist. Mal leiser, mal lauter. Der müsste gewechselt werden. Frage?? kommt man da gut ran oder ist das ein Problem? Dann würde ich mir das Teil besorgen und selber wechseln. Das war es erstmal. Grüße an all von poethke

---

## Beitrag von „mark1“ vom 10. August 2017 um 12:18

Der Ventilator ist ganz gut von unten zu wechseln, ein paar dünne Hände vorausgesetzt... 😊  
Oftmals reicht auch reinigen und neu schmieren..

Gruss

Mark

---

## Beitrag von „Sittingbull“ vom 10. August 2017 um 12:28

### [Zitat von poethke](#)

[...] Ich war hier schon mal unter "samson" gelistet, bin aber nicht mehr reingekommen. Passwort war wohl nicht OK. [...]

Hallo poethke,

welcome back - sicherlich warst du unter einem anderen Nic bei uns angemeldet, denn der User [samson](#) ist schon seit 2008 immer noch aktiv im Forum 🙌

Grüße von Stephan 🍷

---

## Beitrag von „poethke“ vom 10. August 2017 um 13:21

### [Zitat von mark1](#)

Der Ventilator ist ganz gut von unten zu wechseln, ein paar dünne Hände vorausgesetzt... 😊

Oftmals reicht auch reinigen und neu schmieren..

Gruss

Mark

Na gut, dünnen Hände habe ich nicht, aber dann will ich mal sehen, ob ich das hinkriede Gruß  
poethke