

FSE Mittelkonsole Bitte um Hilfe

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 15. August 2017 um 16:10

Hallo, ich hab schon vieles dazu hier gelesen, aber ich komm nicht weiter.
Mein Dicker Bj.2007 vor Facelift hat in der Mittelkonsole eine Handy schale für ein Nokia.
Ich hab auch schon Kanal 134 auf null gesetzt, aber wenn ich mit meinem Handy (Samsung Galaxy S4) suche, finde ich nichts.
Weiss jemand einen rat?

Danke schonmal

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 15. August 2017 um 17:01

Hat meiner vielleicht gar kein Steuergerät mit Bluetooth ? Reicht es aus wenn ich dieses
([FONT="]Bluetooth Steuergerät 7L6035729H) Steuergerät einbaue? mfg[/FONT]

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 15. August 2017 um 20:29

Würde es reichen wenn ich die ladeschale gegen eine Active Bluetooth ladeschale tausche oder muss ich das Steuergerät auch tauschen?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 15. August 2017 um 21:04

[Zitat von Dennis 1509](#)

Mein Dicker Bj.2007 vor Facelift hat in der Mittelkonsole eine Handy schale für ein Nokia.

Das ist ein Widerspruch in sich. Das Facelift fand Ende 2006 statt, also müsste dein Dicker, wenn er Baujahr 2007 ist ein Faceliftmodell sein. Also welches Modell hast du nun genau? Welches Radio bzw. Navi ist denn noch verbaut?

MfG

Hannes

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 15. August 2017 um 21:30

Genau gesagt Erstzulassung 2007. Baujahr 2005. Das Radio ist ein RNS2DVD.
Danke

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 16. August 2017 um 14:58

Hat keiner eine Idee???