

# Fehler Motorsteuerung

**Beitrag von „petfue“ vom 17. August 2017 um 07:44**

Hallo zusammen, bin mit meinem Touareg im Moment in Kroatien unterwegs.

Habe leider zum ersten mal ein Problem mit ihm.

Unterwegs ist immer wieder folgender Fehler aufgetreten:

Ladedruck Regelventil A Signal zu niedrig. Turbokompressorlader geringer Ladedruck.

Ladedruck Regelventil A Fehlfunktion Stromkreis.

Es handelt sich um einen 3,0 V6 tdi BJ 2005 106000 km.

Die wollten mir jetzt hier gleich einen neuen Turbo Lader einbauen, umgerechnet ca. 3000 Euro!

Das Auto geht dann ins Notprogramm, aber wenn ich den Fehler lösche, läuft er wieder eine Zeit lang ganz normal. Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank, Gruß Peter