

leichtes Ruckeln bei ca. 180km/h

Beitrag von „svenska“ vom 2. Oktober 2017 um 08:49

Hallo,

mein T1 FL läuft eigentlich sehr schön. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass er bei Vollgas und hoher Geschwindigkeit also grob 180 km/h nicht mehr ganz sauber durchzieht sondern leicht ruckelt.

Auch bei langsamerer gleichmäßiger Fahrt mit ca. 70 km/h habe ich manchmal den Eindruck dass er ganz leicht ruckelt.

Hat jemand nen Vorschlag woran das liegen könnte?

Injektoren?

Grüße

svenska

Beitrag von „Michael M.“ vom 3. Oktober 2017 um 10:14

Moin Moin, denke es macht Sinn in die Werkstatt zu fahren und ihn auslesen zu lassen. Da kann man sehr schön die Einspritzdüsen prüfen. Hatte ein Kollege, 4 von 10 waren nicht ok und da kam das Ruckeln her.

Was hat deiner denn gelaufen?

Beitrag von „svenska“ vom 4. Oktober 2017 um 08:31

Hallo,

auslesen müsste ich selber schaffen mit meinem VCDS. Muss mir nur noch die Werte besorgen. Gelaufen hat er 220tkm.

Grüße

svenska