

# **Servus aus dem Odenwald**

**Beitrag von „cf-mod“ vom 9. Oktober 2017 um 00:33**

Hallo zusammen,  
ich bin Carsten und komme aus Walldürn.

Habe mir vor 2 Wochen einen Touareg aus 2006 zugelegt.  
Aktuell bin ich erst mal auf Lösungssuche nach einem komischen Fänomen am T-Reg. Nach ca. 10Minuten im Stnad fängt er an wild zu rauchen (weißer Rauch) Es ist vom Vorbesitzer schon sehr viel gemacht worden. Turbo neu, Injektoren neu, zweimassenschwungrad neu, AGR-Kühler neu.

Ich hoffe dass ich hier eine Lösung finde.

Ich werde mich erst mal mit dem Lesen beschäftigen.