

vtg nass

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 11. Oktober 2017 um 09:34

Hallo, bei meinem Dicken V6 TDI ist etwas kaputt, ich hab gesehen das da wo die Kardanwelle von der H.A. kommend reingeht, ich glaube das ist das VTG Öl raus kommt.

Ich glaube da ist ein Semmering kaputt. Hat jemand Erfahrung mit dem tausch von dem Semmering? oder kann mir jemand etwas dazu sagen? Mfg