

Kühlmittelverlust, Leitungsverlegung

Beitrag von „gradertsche“ vom 26. Oktober 2017 um 13:11

Betrifft Touareg 7L, V6 3.0 TDI.

Zu diesem Thema habe ich im Internet und im Forum noch nichts gefunden

Habe Kühlwasserverlust. Dieses tropft aus der Ablaufbohrung im Wasserkasten.

Ich finde im Forum leider nichts über die Verlegung der Heizwasserleitung im Wasserkasten.

Ich kann vom Zuheizer die Leitung bis zum Durchbruch in den Wasserkasten nachvollziehen, jedoch nur bis unter den Bremskraftverstärker.

Muss zur Demontage der Leitung wirklich Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder und Sicherungskasten und und und demontiert werden.?

Gibt es Montagehinweise?

Wo ist der Anschluss zum Klimakasten/ Wärmetauscher?

Würde mich über eure Beantwortung zu meinem ersten Thema im Forum sehr freuen!   