

Wärmetauscher!!!! Hilfe!!!!!!

Beitrag von „Weasel82“ vom 3. November 2017 um 22:04

Hallo und guten Abend.

Ich bin neu hier und habe schon ein großes Problem und bitte um Hilfe.

2003er 3.2l V6 mit LPG. Kühlwasserverlust. Mittlerweile 2l am Tag. Tropft aus dem Kondensat ablauf (auf den Motorraum geschaut beifahrerseitig an der Trennwand Alublech).

Dampf auf der Fahrerseite am Bremskraftverstärker/Sicherungskasten und stinkt nach Kühlwasser.

Ich denke es ist der Wärmetauscher. Was muss ich alles ausbauen? Gibt es ggg Bilder? Hat der das schonmal gemacht? Brauche dringend Hilfe da wir mit 3 kleinen Kindern auf dem Land ohne Auto aufgeschmissen sind...

Danke für jeden Hinweis.

Gruß aus dem Sauerland

Beitrag von „Darragh“ vom 4. November 2017 um 06:10

Hallo und herzlich willkommen hier im Forum

Wenn es wirklich der Wärmetauscher ist (und danach hört es sich an), dann ist die Reparatur schon sehr aufwändig und nicht unbedingt durch einen Hobbyschrauber zu bewältigen.

Leider wirst du nicht umhin kommen, das gesamte Amaturenbrett auszubauen.

Wie dazu die Arbeitsabläufe im einzelnen sind, erfährst du besten hier:

[URL='erwin.volkswagen.de']

Für ein kleines Endgeld (7,00€ / h - netto) kannst du dir dort alle nötigen Unterlagen herunterladen.

Viel Erfolg

Beitrag von „frettchenmann“ vom 23. Dezember 2017 um 21:43

Wärmetauscher werden so schnell nicht kaputt. Check mal die Wasserpumpe