

Krümmerdichtung beim W12

Beitrag von „Marco021273“ vom 21. Dezember 2017 um 06:36

Guten Morgen

Es sieht so aus , als wenn sich eine Krümmerdichtung an meinen Dicken aufgelöst hat .
😤

Hört sich an wie ein Traktor ,, hmpf

hat jemand hier erfahrungen mit dem Ausbau ?

Ist natürlich die letzte auf der linken seite wenn man davorsteht .

Über tips wäre ich dankbar .

Touareg 7l - w12

Beitrag von „Hannes H.“ vom 23. Dezember 2017 um 15:05

Bist dir sicher, dass es die Krümmerdichtung ist, bzw. warum nimmst du das an? Eigentlich waren bei den Benzinern hauptsächlich die Flexrohre ein Problempunkt. Hast du dir die schon mal angesehen?

MfG

Hannes

Beitrag von „Marco021273“ vom 5. Januar 2018 um 19:41

das Flexrohr ist kaputt 😞

Beitrag von „Tscho_Malibu“ vom 7. April 2018 um 03:08

Hi schöne Grüße nach Deutschland..!

Bist du weiter mit deinen Flexrohren?