

Memorytasten für Fahrersitz ohne Funktion

Beitrag von „christanzen“ vom 16. Januar 2018 um 11:59

Hallo,
bei meinem dicken sind die 4 knöpfe in der tür für die sitzposition fahrer ausgefallen hatte das jemand von euch schon einmal ?
was ist zu tun

Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. Januar 2018 um 12:18

[Zitat von christanzen](#)

4 knöpfe in der tür für die sitzposition fahrer

Wenn du 4 Knöpfe in der Türe hast, dann hast du keinen T1, sondern einen T2. Beim T1 sind die alle Knöpfe für Sitzverstellung und Memory am Sitz. Welchen Touareg hast du da genau?

MfG

Hannes

Beitrag von „christanzen“ vom 16. Januar 2018 um 17:02

[Zitat von Hannes H.](#)

Wenn du 4 Knöpfe in der Türe hast, dann hast du keinen T1, sondern einen T2. Beim T1 sind die alle Knöpfe für Sitzverstellung und Memory am Sitz. Welchen Touareg hast du da genau?

MfG

Hannes

hallo hannes
ich habe den
VW Touareg 3.0TDI V6 bluemotion 2010 P5 glaube ich mal

Beitrag von „coala“ vom 16. Januar 2018 um 17:22

[Zitat von christanzen](#)

[...] ich habe den VW Touareg 3.0TDI V6 bluemotion 2010 P5 glaube ich mal

Servus,

das erste Quartal 2010 war just das Umstellungsjahr. Beides wäre also möglich... 🙄 Wie sieht er denn aus? https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Touareg

Grüße
Robert

Beitrag von „cruiser59“ vom 16. Januar 2018 um 17:38

Das hatte ich bei meinem T2 auch schon 2 mal.
Fahr mal den Fahrersitz in die Endanschläge. Ganz nach vorn, ganz nach hinten und wieder ein Stück zurück. Wenn es dann nicht geht auch mal hoch runter.

Danach ging es bei mir dann immer wieder.

Beitrag von „christanzen“ vom 22. Januar 2018 um 11:33

Hallo danke für deinen tipp,
ich habe es versucht geht aber leider nicht.
Bin in die werkstatt gefahren da sagte man das der pc schreibt der sitz fährt nicht vor od. rückwärts. der sitz geht aber !! ich soll jetzt zu vw fahren um den fehler auslesen zu lassen .
ich bin mal gespannt ob die etwas finden.
lg klein