

3.0tdi thermostat wechseln

Beitrag von „Hanske“ vom 20. Januar 2018 um 07:27

Moinsen.

Habe heute ein problem entdeckt, mein toareg wird nicht mehr richtig warm.

Bei 1 Grad aussentemperatur scheint jetzt das thermostat Probleme zu machen.

L