

# Schlagendes Geräusch unter Last?!

**Beitrag von „robinkrumm“ vom 25. März 2018 um 17:19**

Hallo,

Habe vor 500km meinen Treg vom Service von VW abgeholt. FI Modell, 2007, V10, 220tkm.

1480 Euro für das Nötigste... Aber egal.

Habe gerade, ohne Vorwarnung ein ziemlich Besorgnis erregendes Feature:

Ab circa 100 kmh und leichter Last beim leichten Beschleunigen schlägt es im Vorderauto, dass du einen Herzriss bekommst.

Es variiert etwas, wann es eintritt, ganz glatte Straße, da gehen auch 140 kmh, geht es bergauf tritt es bei 100 auf.

Habe erst nur an Geschwindigkeit gedacht und ein loses Plastikteil unter dem Auto gesucht. Aber es hängt eindeutig reproduzierbar mit dem Gas geben zusammen.

Eigentlich fällt mir nur das Diff vorne ein,, tue mir aber bei der Lokalisierung etwas schwer. Füge von zu Hause mal ein Video bei, es klingt laut und massiv.

---

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 25. März 2018 um 21:27**

Hallo,

hört sich nach Kardanwelle an.

Fahr in die Werkstatt.

Gruß

Hannes

---

**Beitrag von „robinkrumm“ vom 26. März 2018 um 07:31**

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,  
hört sich nach Kardanwelle an.

Fahr in die Werkstatt.

Gruß

Hannes

Moin Hannes,

Was geht ab einer kardanwelle denn kaputt?  
Bin unterwegs in die Werkstatt, ärgerlich, dadass er gerade von vw kommt.

---

**Beitrag von „IngoM“ vom 26. März 2018 um 08:24**

Hallo robinkrumm,

es könnte sein, das der Gummiring des Mittelwellenlagers der Kardanwelle anfängt sich zu zerlegen. Typisches Symptom ist ein Hammerschlag ähnliches Geräusch.

Wenn es ganz kaputt ist, fängt es schon bei ca. 40 kmh an zu schlagen.

Reparaturmöglichkeiten sind vielfältig. Vom einfachen Erneuern des Gummiring (ca. 80 Euro, siehe KaWeMila) bis zum komplett Tausch der Kardanwelle (ca. 1500-1800 Euro bei VW)

Gruß, Ingo

---

**Beitrag von „Todi“ vom 26. März 2018 um 08:26**

[Zitat von robinkrumm](#)

[...]Was geht ab einer kardanwelle denn kaputt? [...]

Servus Robin,

ich tippe auf das Mittellager... nutz mal die Forensuche und du hast "ausreichend" Lesestoff dazu incl. Reparaturmöglichkeit. VW wird dir eine neue Kardanwelle einbauen (wollen) - die bieten keine Reparatur an...

Gruß

Todi

Edit sagt: Ingo war schneller 😊

---

### **Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. März 2018 um 20:12**

Hallo Ingo,  
was sagt die Werkstatt?

Gruß

Hannes

---

### **Beitrag von „IngoM“ vom 26. März 2018 um 20:20**

Nabend Hannes, du meinst bestimmt Robin und nicht mich.;

Gruß, Ingo