

# Hilfe, der Touareg läßt sich nicht mehr fahren!!!

**Beitrag von „Bushi“ vom 15. April 2018 um 11:16**

Hallo,

Ich starte hier einen Hilferuf für einen Freund, der mit einem Touareg zur Zeit in Namibia unterwegs ist .

Das Fahrzeug wurde in Windhoek gebraucht gekauft und lief auch schon etliche 100km.

Nun wollte er gestern seinen Wagen starten, aber es tat sich nichts!! Es leuchtet nichts auf am Amaturenbrett, die Lenkung

und die Schaltung lassen sich nicht entriegeln.

Die Batterie ist Ok, Zentralverriegelung und die Alarmanlage funktionieren. Beim VW Händler in Windhoek wurde

versucht ein Fehler auszulesen, es wird aber keiner angezeigt!!

Das Fahrzeug wurde in Windhoek gekauft.

Es ist ein T1 (7L), Automatik, Wegfahrsperre der 4ten Generation.

Gruß

Hermann

---

**Beitrag von „FriedrichKeller“ vom 15. April 2018 um 13:36**

Hallo Hermann, schau mal in der Suche nach " multiples Organversagen " unter Post #15 und 16

LG Friedrich

---

**Beitrag von „Bushi“ vom 15. April 2018 um 15:06**

hallo Friedrich,

danke für den Tipp. Ich habe ihn gleich nach Namibia weitergeleitet.

Hoffentlich hilft es!!

Gruß  
Hermann

---

### **Beitrag von „coala“ vom 15. April 2018 um 15:09**

Servus zusammen,

blöde Frage: Regnet es da überhaupt (oft genug), damit diese Fehlerursache relevant sein könnte 😞

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Bushi“ vom 15. April 2018 um 15:15**

hallo Robert,

ja, es ist sogar sehr relevant. Es hat nämlich in der letzten Zeit sogar recht heftig in Namibia geregnet, deshalb wäre das eventuell eine Fehlerursache.

Er schilderte, das er am Vortag noch normal gefahren ist und am anderen Morgen eben nichts mehr ging!!

Schauen wir mal.

---

### **Beitrag von „coala“ vom 15. April 2018 um 15:20**

Servus Hermann,

ah ok, dann wäre ja in der Tat sogar ein zeitlicher Zusammenhang gegeben. Was anderes als Friedrich schon verlinkt hat, fällt mir zu diesem Fehlerbild leider auch nicht ein.

Viel Erfolg für deinen Freund und GrüÙe

Robert

---

## Beitrag von „Bushi“ vom 26. Mai 2018 um 20:55

So, endlich kann ich mich mal wieder melden. Es war lange Zeit nicht möglich.

Der Touareg läuft wieder!!

Es wurde ein Stecker 3-4 cm, zu einem Steuergerät (Zugangskontrolle) gereinigt und justiert.

Also es handelt sich um einen Rechtslenker (Namibia). Unter dem Amaturenbrett wohl links unter der Lenksäule.

Dort befindet sich der besagte Stecker. Wenn dieser Stecker gezogen wird, tritt der Fehler auf.

Gruß

Hermann