

Problem mit Automatik nach längerer Standzeit

Beitrag von „mgurs“ vom 28. Juni 2018 um 17:14

Hallo allerseits

Folgendes Problem tritt bei meinem T Bj 09, 3,0 Diesel mit Automatik und 120 Tkm auf: Nach längerer Standzeit (4- 6 Wochen) fehlt der Vor- bzw. Rücktrieb. Nach 2- 3 Minuten kommt er dann langsam. Ich lege D oder R ein und gebe Gas. Der T bewegt sich kaum, hat keine Kraft. Kommt mir vor, als würde der Wandler leer laufen und braucht einige Laufzeit bis er wieder Tel hat und Kraft übertragen kann. Habe vor 3 tkm das Automatköl wechseln lassen und das System spülen. Das Problem war zuvor das selbe. Danach schaltet er tip top, mit und ohne Anhänger. Auch nach zwei, drei Tagen kein Problem, eben nur nach längerer Standzeit. Hat jemand damit Erfahrung? Rücklaufventil undicht, oder der Schaltkasten?

Wäre dankbar um eure Unterstützung/Erfahrung.

Vorab besten Dank und Gruss vom Bodensee, Urs

Beitrag von „Wehrgolf“ vom 28. Juni 2018 um 20:30

Hi,

ich hab bei meinem Dicken genau das gleiche... mache mich aber nicht verrückt deswegen, denke wie du gesagt hast.... der Wandler oder was auch immer läuft bei längerer Standzeit leer und brauch einfach nur paar sec. um sich zu füllen. Also alles o.k. denk ich. Hatte das bis jetzt 2 oder 3 mal.

Gruß Marco

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 14. Juli 2018 um 12:59

[Zitat von mgurs](#)

Nach 2- 3 Minuten kommt er dann langsam.

Hallo,

2-3 Sekunden ja, aber nicht Minuten !!
Füllstand des ATM Öls nach Vorgabe überprüfen.

Sg
VBC

Beitrag von „mgurs“ vom 19. Juli 2018 um 14:47

[Zitat von vailbeavercreek](#)

Hallo,

2-3 Sekunden ja, aber nicht Minuten !!
Füllstand des ATM Öls nach Vorgabe überprüfen.

Sg
VBC

Hallo allseits

Den Ölstand habe ich nochmals prüfen lassen und der entspricht der Vorgabe. Wir vermuten dass das Rückschlagventil ein Leerlaufen des Wandlers verursacht. Wer weiss wo das Rückschlagventil sitzt? Evtl. im Schaltkasten oder in einer Leitung?

Gruss Urs