

R5 2,5 TDI 6-Gang Schaltgetriebe kein Vortrieb

Beitrag von „Henndy“ vom 27. Juli 2018 um 06:35

Hallo , bin gestern losgefahren und nach einer Weile kündigte sich im 6-Gang eine Vibration in der Karosserie an . Nach Zurückschalten in den 5. Drehzahl höher war das weg .

Nach weiterern Schaltvorgängen plötzlich ein Schlag und 0 Vortrieb mehr .

Wenn ich im Stand die Kupplung im 1. Gang kommen lassen möchte , gibt es nur noch ein Mechanisches Schleifgeräusch .

Alle Gänge lassen sich im Stand schalten , außer die Ebene 5.+6.Gang .

Was kann das jetzt sein ??

Getriebe defekt ??

Beitrag von „2.5Ranfänger“ vom 30. Juli 2018 um 18:51

Hallo Henndy,

wenn Du Glück hast ist es nur Kupplung,Ausrücklager und das ZMS. Kostenpunkt ca. 1.600-1.800€ je nachdem zu wem Du gehst.

Wenn´s nur dass ist solltest Du auch mal die Öle im Getriebe Diff etc. tauschen lassen, frag aber vorher nach dem Preis.

Viel GLück

ranfänger