

Entriegelung Rückbank klemmt

Beitrag von „Touareg BlueMot“ vom 10. August 2018 um 18:36

Hallo,

leider klemmt die Entriegelung der Rückbank auf der Fahrerseite. Der Hebel lässt sich sehr schwer ziehen und rastet nicht ohne Gegendruck wieder ein. Die elektrische Entriegelung funktioniert für diese Seite folglich nicht, da es zu verklemmt ist.

Ich habe mir die Rückbank etwas angesehen. Der Mechanismus sitzt wohl unter der Lehne und ist komplett verschlossen. Weis Jemand, wie ich das reparieren kann? Ist das Problem bekannt beim Touareg 2?