

# **PDC Totalausfall nach Wäsche**

**Beitrag von „kneipensportler“ vom 14. August 2018 um 18:40**

Hallo zusammen, nach der letzten Wäsche hatte ich den Effekt, dass die PDC nur noch rote LED's angezeigt hat, ab und zu begleitet von einem Piepen. Das hatte ich nach dem Waschen schon mal, war dann aber nach 1-2 Tagen behoben. Dieses Mal hat sich die PDC aber wohl total verabschiedet. VCDS lite sagt, dass der Controller (Adresse 76) nicht gefunden wurde. Bevor ich jetzt anfangen loszuschrauben (vermute ein korrodiertes Steuergerät), habt ihr vielleicht sachdienliche Hinweise?