

# V6 Benziner Problem

**Beitrag von „polodoc“ vom 11. September 2018 um 11:42**

Hi,

wir haben ein Problem.

Unser Dicker ist halb leer da bleibt er stehen. Kein Benzin.

Aber er ist noch halb voll. Angeblich geht der Sprit nicht von rechts nach links in den Tank.

Kann mir da jemand weiter helfen.

Spanische Werkstätten sind nicht berühmt.

Handwerklich kein Thema bei mir, nur Touareg kenne ich nicht, fahre sonst Peugeot Diesel.

Der Dicke ist zum Ziehen und für Geländefahrten---wohnen Freunde nennt sich hier Campo.

Nervt nur das du den Sprit nicht nutzen kannst und stehen bleibst.