

OPS piept nicht bzw. Spät

Beitrag von „orey“ vom 25. September 2018 um 07:22

Guten Morgen,

Ich habe seit 3 Tagen einen Touareg 7p.

Mein OPS piept irgendwie nicht wenn ich auf ein Hindernis zu fahr. Wenn ich dann stehe, also bereits eingeparkt habe piept er los.

Ich habe das Gefühl das er zu spät einsetzt?

Erfahrene touareg Besitzer wissen bestimmt was ich meine? Gibt es dafür ne Lösung? Ich kenne das aus meinen anderen Auto so, das wenn die Sensoren was erfassen , es sofort piept.

Beim touareg zeigt es mir den OPS Bildschirm zwar an, aber der Ton kommt viel zu spät.

Danke

Gruss

Chris

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. September 2018 um 08:02

Hallo Chris,

herzlich willkommen hier im Forum - ich würde mich mal als erfahrenen Touareg Fahrer bezeichnen und dein Phänomen erscheint mir alles andere als normal. Die Sensoren erfassen die Hindernisse rechtfrüh und geben dann auch entsprechend laut, da muss etwas defekt sein



Grüße von Stephan 

Beitrag von „orey“ vom 25. September 2018 um 08:11

Danke für seine Antwort.

Optisch funktioniert das alles prima.

Nur das piepen, setzt sehr spät ein. Da stehe ich schon lange.

Man kann ja die Sensoren einstellen auf 10kmh 20kmh usw. Aber ich schätze mal das ändert nichts, da man ja nicht so schnell einpackt.

In der Anleitung steht ja, das es einige Sekunden dauern kann bis die Signale kommen. Aber das dauert mir dann doch zu lange. Das System ist zu lahm 😊

Beitrag von „orey“ vom 25. September 2018 um 09:53

Kann leider nicht mehr editieren, aber ab wann piept denn eure Anzeige?
Schon bei den gelben Balken? Oder erst ab den roten?

Beitrag von „pe7e“ vom 26. September 2018 um 07:45

Wenn der Rückwärtsgang drin ist piept sie einmal zur Bestätigung, dann sofort ab Näherung zu einem Hindernis. Wenn man dann unmittelbar in D wechselt piept sie auch vorn sofort. Wenn man jedoch normal im Straßenverkehr unterwegs ist, dann piept sie recht spät - beispiel rote Ampel - da zeigt er lediglich das was in der Nähe ist und piept erst wenn der Abstand sehr klein ist.

Beitrag von „orey“ vom 26. September 2018 um 12:38

Danke für deine Antwort,

genau so habe ich es gestern nun auch festgestellt. Dann ist alles in Ordnung.
Wobei ich mich da erst mal dran gewöhnen muss.

Gruß

Chris