

Nachgerüstete Rückfahrkamera zeigt keine Hilfslinien

Beitrag von „Mastermind1967“ vom 17. Dezember 2018 um 13:16

Hallo zusammen,

ich bin seit kurzem Besitzer eines 7P aus 10/2015. Dieser hatte keine werksseitig verbaute Rückfahrkamera, so dass ich diese bei VW nachrüsten lies. Sie zeigt jedoch nur ein Bild ohne Hilfslinien, also quasi wie ein Blick aus dem Fenster....Das kann doch so nicht richtig sein, oder? Woran könnte das liegen und was wäre zu tun?
Danke im Voraus!

Beitrag von „Sittingbull“ vom 17. Dezember 2018 um 13:58

[Zitat von Mastermind1967](#)

[...] Woran könnte das liegen und was wäre zu tun?

Hallo Mastermind1967,

was sagt denn der Betrieb, welcher die Kamera nachgerüstet hat 🤖

Grüße von Stephan 🙏

Beitrag von „Mastermind1967“ vom 18. Dezember 2018 um 19:15

Man hat die Kalibrierung vergessen-habe diese Woche noch einen Termin.Weiß jemand, wie groß der Aufwand dafür ist und wie lange das dauert?